

Formes Allotropiques des aciers

- α(Ferrite alpha)
- γ(Austénite gamma)
- δ(Ferrite delta)



Structure cristalline




Structure cristalline

- Les atomes de chaque grain de fer forment un réseau très régulier, ayant une structure cubique. Selon la température, le fer pur existe sous deux formes:
- Une structure cubique centrée, le fer α (alpha), ou le fer δ (delta)
- Une structure cubique à face centrée, le fer γ (gamma)
- <u>Remarque</u>: L'ajout de carbone dans les aciers fait varier la température des transformations allotropiques, que l'on peut déterminer grâce au diagramme d'équilibre Fe-C

Structure cubique centré

 Lorsque la température est inférieure à 910°C, la structure du fer prend la forme d'un cube ayant un atome à chaque coin et un dernier au centre. C'est la raison pour laquelle on appelle cette structure cubique centrée ou CC.






 Une des caractéristiques du fer est son magnétisme, mais il tend à le perdre lorsqu'il est chauffé. Ainsi, entre 723 et 910°C, le fer conserve sa structure alpha mais perd graduellement son magnétisme.


Structure cubique à face centrée


• Lorsque la température du fer se situe entre 910 et 1390°C, sa structure se transforme pour prendre la forme d'un cube ayant un atome à chaque coin (8) en plus d'un autre atome au centre de chacune des faces (6). Cette structure est appelée cubique à face centrée ou CFC.





Structure cubique centrée


Enfin, entre 1390 et son point de fusion, 1535 °C, le fer prend une autre forme qu'on appelle delta (δ) et qui possède également une structure cubique centrée.












Il faut noter que le fer se présente sous trois formes cristallines: α , γ et δ ;

Un métal ne se cristallise pas nécessairement dans un seul système . Suivant les conditions de température, de pression, de composition, etc, il peut adopter diverses structures cristallines: c'est l'allotropie.



Structure de fer en fonction de la température

