


撿球機


8/12

車體組裝後測試-撿球成功



- 稍微偏離一點也能將球吸入
- 球撿入後的噴射高度比預期高

車體組裝後測試-撿球失敗



- 球撿入後被第二層的隔板與柱子擋住，導致撿球失敗
- 車體重量較重會讓輪胎被壓扁，需要更換輪胎皮內部的材質



實測遇到的其他問題

問題: 24V電池模組直接用杜邦線連接會產生火花

解決方式: 用XT60公頭焊接14AWG或是16AWG的線取代杜邦線

問題: 車體重量增加, 造成轉向速度下降

解決方式: 改善電池偏後、萬向輪負載、車體重量的問題;

與間歇式轉向控制邏輯做取捨