
Step 3 · 拍摄零件

当前代码：workflow.py 生成任务；capture_batch() 先循环机位，再循环分配给该机位的 CAD。



现默认 64 samples；RGB、mask、depth 同次渲染。OIDN 为冻结去噪器；Cycles / 几何算法本身无学习参数。

打开机位失败会中止 Blender，其余计 not_run；无自动补拍。原三角形不改，着色法线变化不等于精确 CAD 法线。