UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS FACULTAD DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA

CURSO: SOLDADURA EXPERIMENTO N° 2 SOLDADURA Y EMPALMES

I. OBJETIVO

- Practicar diferentes tipos de soldaduras y empalmes para instalaciones eléctricas.
- Realizar práctica del estañado en diversas piezas a soldar para lograr una buena soldadura.
- Adquirir una práctica manual en el soldado y desoldado de componentes electrónicos.

II. CUESTIONARIO TEÓRICO

- Defina qué es un empalme. Indique e ilustre tipos de empalmes existentes.
- 2. Defina ampliamente el término soldadura.
- Explique que materiales y herramientas en general son usadas para soldar.
- 4. Indique cuál es el procedimiento para realizar la soldadura en la confección de conectores y qué materiales y herramientas emplea en este método de soldadura.
- 5. Qué es estañar y cómo se realiza. Es necesario ¿Por qué?
- 6. Explique cuál es el procedimiento para soldar y desoldar componentes discretos e integrados en tarjetas impresas. Qué materiales y herramientas son necesarias en este método de soldadura.

III. HERRAMIENTAS Y MATERIALES

- · Cautil, pistola
- Alicates: de punta, de corte y universal (presión)
- · Pelador de cables
- Resina para soldar
- Soldadura para radio
- Esponja
- 2 metros de cable mellizo N° 16 o N° 18 (bicolor: rojo y negro)
- 5 conectores tipo cocodrilo para uso electrónico (chico, rojo y negro)
- 3 conectores tipo banana macho (2 rojos y 1 negro ó 2 negros y 1 rojo)
- 1 metro de cable coaxial de 50 OHMS modelo PG 58
- 2 metros de alambra para instalación eléctrica N° 16 o N° 18 (cualquiier color)



IV. TAREAS A REALIZAR

1. Elabore los siguientes empalmes

a) Empalme Trenzado

- Enderece los conductores.
- Mida 5 cm en una de las puntas de ambos conductores.
- · Quite 5 cm de aislante y límpielos.
- · Ponga los conductores formando una "X"
- · Haga torzal con ambos conductores.
- · Doble la punta del empalme.
- · Alsle el empalme

b) Empalme de Prolongación


- Enderece los conductores.
- · Mida 15 cm
- · Quite 15 cm de aislante y limpie los conductores.
- Deje 10 cm de alas
- Doble los conductores
- · Ajuste el empalme
- Ajuste las puntas
- · Limpie el empalme
- Eche fundente
- · Caliente el empalme
- · Coloque la soldadura
- Aislar el empalme
- · Enrolle con la cinta aislante formando 2 capas

c) Empalme de derivación


- · Enderece el conductor.
- Mida y marque 10 cm en el conductor A
- Mida y marque 5 cm en el conductor B
- Quite 10 cm de aislamiento en una punta del conductor A y limpiarlo.
- Quite 5 cm de aislamiento en una parte del conductor B y limpiarlo
- Ponga los conductores en cruz
- · Enrolle el conductor en la línea
- Ajuste el empalme
- Enrolle con la cinta aislante formando 2 capas.

d) Empalme de Cordones

- Abra 10 cm las puntas de los cordones
- Corte 2 cm de las puntas de cada cordón
- · Quite 5 cm de aislamiento
- · Haga torzal con los hilos de los cordones
- . Entorche un largo con un corto en ambas líneas una por una










- · Estire el cordón
- · Aisle el empalme

e) Derivación de Cordones

- Abra el cordón cm formando un ojo
- Abra las puntas del cordón por empalmar 10 cm formando una V
- Pele escalonado el cordón línea en 3 cm
- Haga torzal con los hilos del cordón
- Enrolle las puntas al cordón línea
- Estire el empale
- · Acomode el empale
- · Aislar el empalme



f) Existen otros empalmes más

Tipo Cola de Caballo Tipo Nudo Tipo Anillo

V. Procedimiento para la Realización de Conectores: (Cable gemelo Nº 20)

Banana - Banana

Banana - Cocodrilo



a) Estañar



 Conductores: Retire el material alsiante de ambos extremos del conductor (0.5 cm) luego limpie el esmalte con una cuchilla y luego eche una película tenue de resina sobre el alambre limpio y caliente el alambre para que la soldadura se desplace por el alambre cubriéndola y quedará brillante (Vea la figura)

De los cocodrilos y bananas deben retirerse con una cuchilla la cubierta de la laca de los puntos donde se realizará la soldadura del cable y luego se procede a cubrirlo con resina y soldadura.

b) Soldadura

 Significa la unión de las piezas estañadas entre si en este caso de los conductores serán los cables con los conectores de la siguiente manera:

VI. Trabajos sobre tarjetas impresas

a. Retirar componentes

EXTRACTOR

Para esta tarea emplearemos el exterAccede soldadura y el cantil de baja

- Se procede a calentar los terminales de los componentes soldados hasta diluir la soldadura luego se extraerá esta soldadura con el
- Existen otros métodos de extracción de soldadura dependiendo de la herramienta utilizada para este proceso

b. Soldar componentes

- En esta tarea se empleará bastante delgada y de bajo punto de fusión tal como 1/32 o 1/64. Un cantil de baja potencia 15 - 40 Ws., dependiendo el tipo de componentes a soldar.
- * Los componentes deben ser preparados es decir, cortar los terminales largos, darle la forma acorde al espacio donde se soldará (para esto se utilizarán pinzas y alicates de corte pequeños)
- Al realizar la soldadura si se trata de componentes de alta sensibilidad se utilizarán las pinzas para disipar la temperatura.

SOLDADURA

A. PROBLEMAS PROPUESTOS

- 1. Explique como realizaría los empalmes para uso electrónico. Qué materiales y herramientas requiere para este trabajo?
- 2. En el trabajo de realizar puntas de prueba y conectores:

¿Qué normas de seguridad considera?

¿Cuál sería el procedimiento correcto para realizar una buena soldadura en esta técnica de acuerdo a lo experimentado?

3. ¿En la soldadura de componentes electrónicos sobre tarjetas impresas se emplean los mismos materiales y herramientas que para soldar conectores? Si existe diga cuál es la diferencia y porqué

4. ¿Cómo se debe realizar el soldado y desoldado de circuitos integrados y qué « - precauciones debe tenerse en cuenta para el éxito de este tipo de soldadura?

5. Diga si son correctas o incorrectas las siguientes expresiones:

- La resina de soldar es utilizada para facilitar la soldadura porque es buena conductora de calor.
- La resina de soldar es utilizada exclusivamente en el soldado de componentes electrónicos sobre tarjetas impresas.
- La soldadura es una aleación de plomo y estaño en una proporción de 40° y 60° respectivamente o tienen un núcleo de resina y son de 1/16", 1/32", 1/64"
- La soldadura no solo es una aleación de plomo y estaño en proporción 40/60°, respectivamente sino también pueden ser de 50/50°, 30/70°, 20/80°
- La proporción de plomo disminuye el punto de fusión de la soldadura. Así la soldadura 50/50 tiene menor punto de fusión que la soldadura 30/70.
- Para realizar una buena soldadura no es necesario realizar el estañado.