

ALM10002-CR000056-06 Incidencia 5810454

- Ampliación de riser de CTO 029-04-502437. para instalación de nueva CD03. Vertical saturada al 100%.
- Instalar nueva CD en registro junto a CD01.
- Fusionar 2 puertos

