029-512510 **MOB48** Interior 042-XXFO/C2285/46 m Sección a sustituir por cable anti roedores. 042-8FOKT-C2285/20m 001-64FOPKP-C004/1005m Modificar ubicación a arqueta

MAL10004-CR000641-02 Incidencia 6217889

- Incidencia FollowUp № Incidencia Origen 6217181
- Sustitución de cable 8FOKT C2285 desde FOSC 029E534 hasta CTO 029-29-512510 por anti roedores.
- Proteger cable con tubo adecuado en arqueta de acceso a interior de finca, punto habitual de corte de servicio..
- Pérdida de servicio, requiere TP.
- Modificar ubicación de FOSC 029E534 a arqueta, situación real.

