

ALM14002-CR000002-03 Incidencia 6086737

- Incidencia FollowUp № Incidencia Origen 6085135.
- Cable dañado por roedores, resolución definitiva. CTO 029-04-515181 IFD08. Camino Cayetano , 10/RITI
- Sustitución de cable FTHALM021C1322 (108 m CAN + 20 m INT) entre FOSC FTHALM021E0623 y CTO 029-04-515181 por especial anti-roedores.

