## Joaquin Rodrigo 011-8FOKT-C1391/40 m Interior 029-516554 MOB16 RITI FOSC Interior 40 m 029-516551 Interior () 25m Interior Cables a sustituir 029-516550 MOB16 029-372 Interior FOSC Arqueta/CR

## ALM14001-AD003221-01 Incidencia 5702094

- Dirección Joaquín Rodrigo número 35, bloques 3 y 4, Aguadulce CTO 029-04-516552 y 029-04-516553 .
- Realización de obras para adecuación de servicios antiincendios, se reclama cambio de ubicación de tendido de cables por interior a nuevo canalizado instalado. No es necesaria reubicación de CTO.
- No es viable reutilización de cables, requiere cambio de secciones C1393 y C1395 ente FOSC 029-372-CTO 516552 y CTO 516553.
- Recorrido con arquetas H TESA, no es posible ubicación de empalmes.
- Pérdida de servicio, requiere TP a realizar en W34.

