Nueva ubicación de TBE-4 CD01 ·CAJA ·E0091 ·FOSC|Fachada ·Extremos Riser:1 ·Microtubos:2 Sección a sustituir ·Kit no-ter:1 51m ·Fusiones:7 041-32FOKT-C579/48m ·Etiquetas:1 DV-190,13-15 @ 5-7 ·Junio-2017 29 FM 141-32FOKT-C578/43m 041-E0091 DV-190,9-15 @ 1-7 DV-181,1 @ 16DV-189 DV-181,2 @ 16DV-190 15 CABLE ·C5781 C579 ·32 KT/L:91 Fachada:86 ·Aéreo: 5 -Junio-2017 5 m Aer de

ALM62003-CR000014-02 Incidencia 5907900

- Rediseño por permiso de paso denegado en C/ NUEVA, 3, ubicación de TBE-4, CD01 perteneciente a riser de exterior de FOSC FTHALM041E0091.
- Reubicar CD01 en C/ NUEVA 1 (vivienda en incidencia de instalación).
- Nuevo tendido de cable 041C0579 desde CD01 hasta CD02.
- Fusionar en recto en TBE-4 CD01.
- Modificar en GIS codificación de ambas TBEs, la CD05 corresponde a CD01 y la CD04 a CD02, así se encuentra en GIROS y etiquetado de campo



