029-21124 029-21125 MOB16 MOB16 RITI RITI Sección a sustituir UCAO Arqueta/CR

MAL10002-CR000874-02 Incidencia 6033261

- Incidencia FollowUp N^o
 Incidencia Origen 6032590 .
- Sustitución de cable FTHMAL021C0248 por especial anti-roedores.
- Cambio de sección desde UCA0 FTHMAL021E0134 a CTO 029-29-021125 (6 m CAN+50 m INT)

