Если можно избежать использования взрывоопасных веществ, то лучше избегать

Спектрофотометр:

- Анализирует только истинные растворы
- Оптическая плотность в диапазоне 0–1
- Материал кюветы должен соответствовать измеряемому образцу
- Никаких воздушных пузырьков

Весы и взвешивание:

- Калибровка перед каждым использованием
- Выравнивать каждое использование
- Очищать каждое использование
- Закрывать дверки во время взвешивания

Центрифуга:

- Выравнивать до 4-го знака
- Не заполнять пробирку до краёв
- Настраивать скорость разгона и остановки.
- Некоторые образцы лучше оседают при низких температурах.

Магнитная мешалка:

- Использовать термопару, если ставите что-то с нагревом.

- Сначала положить якорь, потом включить перемешивание
- Использовать только термостойкое стекло

Ламинар

- Ключ безопасности должен соответствовать объекту
- Каждый раз калибровать
- Не двигать ничего внутри