
4.6 设 MCS-51 单片机 AT89C51 外部中断 0 连接到一接近开关,当接近开关检测到某一个物体时,输出高电平,否则输出低电平,且当接近开关输出高电平时单片机 P1.0 输出高电平,否则 P1.0 输出低电平。要求采用中断方式实现 P1.0 控制,绘制电路原理图并分别用汇编和 C 语言编写完整程序。

解答: 电路图如下



电路图中,外部接近开关通过光耦实现单片机工作电源与外部传感器(接近开关电源)隔离,由于 MCS-51 单片机外部中断要么低电平触发,要么下降沿触发,因此需要对电平跳变逻辑转换,因此在实际使用中可以根据实际信号输出特性选择方式 1 或方式 2 的连接电路,其中方式 1 的逻辑为: 开关输出高电平(逻辑 1 时), INT0 的电平为高电平, 当开关输出低电平时,INT0 的电平为低电平; 方式 2 的逻辑为: 开关输出高电平(逻辑 1 时), INT0 的电平为低电平,当开关输出低电平时,INT0 的电平为高电平。

本题目中,条件是检测的物体,输出高电平,这一条件代表检测到物体时,CPU 应该发生中断;反之,没有检测到输出低电平时,不应产生中断,因此传感器信号到 CPU 的光耦隔离连接**采用方式 2 合理**;此外,接近开关检测到物体后,接近开关输出的高电平信号会保持一定时间,显然不能让 CPU 持续产生中断,因此采用下降沿触发中断合理。为此,

参考程序如下:

```
#include<reg51.h>
sbit LED=P1^0;
sbit P32=P3^2;
bit ExIrgFlag=0; //用于标识是否发生外部中断
//外部中断 0 服务程序
void EIRQ0 (void) interrupt 0
{
   LED=1; //点亮发光二极管
   ExIrqFlag=1; //发生了外部中断
void main(void)
   unsigned char i;
             //端口初始化,为外部中断信号输入作准备
   P3=0xff:
   ExIrqFlag=0; //发生了外部中断
              //设置外部中断 0 为下降沿触发方式
   IT0=1;
              //外部中断 0 允许
   EX0=1;
   EA=1;
              //LED 初始状态为点亮
   LED = 0;
              //关闭发光二极管
   LED=0;
```

程序中需要注意的是,退出外部中断后,接近开关不一定是低电平,因此不建议在中断服务程序中进行 P1.0 的低电平输出控制。