
控制平滑性（越低越好）
角速度指令总变差
0.000
0.005
0.010
0.015
0.020
0.025
0.024
0.025
0.013
0.027
0.026
0.013
0.026
0.028
0.014
简单
中等
困难
路径安全净空（越高越好）
最小路径净空（m）
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.25
0.46
0.49
0.25
0.43
0.45
0.25
0.41
0.44
简单
中等
困难
固定膨胀 FMM
双层代价 FMM
双层代价 FMM 引导的足迹 MPPI