הנחיות ATP עבור בדיקת

1. מבוא

- של גב± (SV Test) מסמך זה פורט את תהליך הביצוע המלא של בדיקת חוסר מתח (SV Test) על גב± פלטפורמת הכוכבּ
 - באות הבדיקה המבוצעת תואמת את ההגדרות הבאות €. 1. 2
 - 1. 2. 1. בדיקת חוסר מתח של 125mV (+*≠*) בפרק זמן העולה על-.
 - בדיקת חוסר מתח של 90mV RMS=קבועב. 1. 2. 2
- 1. 3. בדיקה זו הכרחית לטובת אימות חוסר מתח בחיבורי ה-Trigger של הפלטפורמה

2. הכנות לבדיקה עצמית

- ב.1 בוצא את המבדק מהמארז המוקשת.
- יש להוציא את המוצר מהאריזה תוך נקיטת אמצעי זהירות למניעת פגיעה או נזק .2. 1. 1 למבדק=
 - ב. 1. 2. יש להקפיד על אחסון נאות של המארז המוקשת ב. 1. 2.
 - Self Test""חיבור פלאג קצרים .2. 2
 - Self Test- יש לאתר את שקע החיבור המוטמע במבדק, ולחבר את פלאג ה-2. 2. 1 כנדרש∈

3. הפעלת בדיקת ה-Self Test

- יש ללחוץ על כפתור ה-Self Test=בפאנל הקדמי= 3. 1
 - 4.2. תצוגת נורות החיו#
- .3. 2. 1 עם לחיצה על הכפתור, תידלקנה שתי נורות חיווי= אדומה וירוקה=
- 2. 2. . במקרה שרק אחת מהנורות=תידלק, סימן שנורת החיווי השנייה אינה תקינה=
- במצב זה, יש לפעול בהתאם להנחיות המפורטות במסמך X להחלפת הנורה .3. 2. 3 התקולה במסמר במסמר במסמר במסמר במסמר ... התקולה במסמר במסמר

4. תוצאות בדיקת ה-Self Test

- Self -ਜ אם שתי הנורות נדלקו ולאחר מכן כבו, וכעת רק הנורה הירוקה דולקת= בדיקת ה- 4. 1. ברה בהצלחה. Gest
- Self אם שתי הנורות נדלקו ולאחר מכן כבו, וכעת רק הנורה האדומה דולקת= בדיקת ה- 4. 2X. נכשלה. יש לפנות להנחיות הטיפול המפורטות במסמך.

5. הכנות לקראת בדיקת חוסר מתח

- Self Test-ניתוק פלאג ה.5. 1
- Self Test-, יש לנתק בזהירות את פלאג ה-Self Test. לאחר סיום בדיקת ה-Self Test, יש לנתק בזהירות את פלאג ה-5. 1. 1
 - בור המוצר לפלטפורמת .5. 2
- שלחבר את המוצר לפלטפורמה המוטסת בצורה מבוקרת, בהתאם להנחיות 5. 2. 1. החיבור הרלוונטיות (במידה ויש).
 - 6. ביצוע בדיקת ה- SV Test
 - 6. 1. הפעלת בדיקת ה-SV Test
- הממוקם בפלטפורמת SV Test- יש ללחוץ באופן מבוקר על כפתור הפעלת ה-6. 1. 1 המוטסת בפלטפורמת המוטסת בפלטפורמת המוטסת ב
 - SV Test-ה תוצאות בדיקת ה-6. 2
 - ה.6. 2. 1. אם נורת חיווי ירוקה תידלק=בדיקת ה-SV Test-תברה בהצלחה.
- אם נורת חיווי אדומה תידלק= בדיקת ה-SV Test נכשלה. יש לפנות להנחיות 6. 2. 2. הטיפול המפורטות במסמך. X.
 - 7. סיום הבדיקה
 - 7. 1. ניתוק המוצר מהפלטפורמה
 - 7. 1. 1. בתום הבדיקה, יש לנתק בזהירות את המוצר מהפלטפורמה.
 - 2. החזרת המוצר לאריזה

לאחר הניתוק, יש להחזיר בזהירות את המוצר למארז האריזה המוקשת:

3. דיווח תוצאות

יש לדווח על תוצאות הבדיקות לגורם המוסמך, בהתאם לנהלים∈

אזהרה= בכל שלבי הביצוע, יש לנקוט בקפדנות את הוראות הבטיחות המפורטות במסמך הוראות הבטיחות (מסמך .(Y