



8-1 尺寸公差与表面粗糙度。

1. 根据配合代号，查表，注出下列零件配合表面的尺寸偏差。



2. 根据示意图中所指的表面及表格中给出的对应的表面粗糙度值，在图中按要求正确标注零件的表面粗糙度。



表面	表面粗糙度代号
A	$\sqrt{Ra\ 3.2}$
B	$\sqrt{Ra\ 6.3}$
C	$\sqrt{Ra\ 1.6}$
D	$\sqrt{Ra\ 0.8}$
E	$\sqrt{Ra\ 12.5}$

姓名

班级

学号

成绩