

8-2 识读轴零件图。



姓名

班级

学号

成绩

1. 读懂“主轴”的零件图，对其表达方法、尺寸标注及技术要求等进行全面分析。
2. 在指定位置画出C-C断面图。



技术要求

1. 零件需经调质处理；
2. 未注倒角C2；
3. 未注线性尺寸公差按GB/T 1804-m；
4. 未注几何公差按GB/T 1184-k。

$\sqrt{Ra 12.5}$ (✓)

主 轴		材料	数量	比例	图号
制图					
审核					

武汉大学

读图，回答问题：

1. 主视图下方的两个图形，从左到右依次是____
局部放大图和断面图。左边图形上方标注的
5:1是指 该图 与 实物 相应要素的线性尺
寸之比。
2. 尺寸标注 $\phi 26h6$ 表示：轴的直径基本尺寸 为
 $\phi 26$ ，基本偏差 为f，标准公差 为6级。
3. 图中注出的符号为“⊥”的几何公差，表示____
该标注所指的面 对 $\phi 26$ 的轴线 的
垂直度 公差为0.025。
4. 根据零件图中所注的表面结构可知表面粗糙度要
求最高的是 $Ra 3.2$ ，未注出的表面结构要求
是 $Ra 12.5$ 。（填表面结构代号）
5. 该零件需经 调质 处理。
6. 该轴未注几何公差按照 GB/T 1184-k 控制。