

8-5 识读泵体零件图。



姓名

班级

学号

成绩

1. 读懂“泵体”的零件图，对其表达方法、尺寸标注及技术要求等进行全面分析。
2. 在指定位置，画出D向局部视图。



技术要求

1. 未注圆角R2~R4;
2. 铸造不允许有砂眼及缩孔。
3. 加工处（切削加工）未注线性尺寸公差按GB/T 1804-m;

√_{Ra 25} (✓)

泵 体		材料	HT200	比例	
制图	审核	数量	图号		
					武汉大学

读图，回答问题：

1. 在视图上注明长度方向、高度方向和宽度方向的主要尺寸基准。
2. A-A是 全 剖视图，B-B是 半 剖视图。
3. 尺寸 $\phi 14H7$ 中， $\phi 14$ 表示 基本 尺寸， $H7$ 表示 公差带代号， H 是 基本偏差， 7 表示 公差等级，上偏差为 +0.018，下偏差为 0，公差为 0.018。
4. G3/8 表示 管螺纹，公称直径为 3/8英寸。
5. 图中 $\begin{matrix} \text{L} & 0.04 & \text{C} \end{matrix}$ 的标注， L 表示 垂直度， 0.04 表示 公差值， C 表示 基准，这里的基准是 泵体的前端面。
6. 主视图中2.5是 $\phi 98H7$ 的孔对 $\phi 130$ 的孔在高度方向的定位尺寸。