Интегрированные компьютерные системы

проектирования и анализа

Лабораторная №10 Автоматизация расчетов в SolidWorks Simulation


Задание:

Разработать приложение для автоматизированного варьирования геометрией и расчета НДС детали согласно варианту. Расчет и автоматизация построения геометрии произвести средствами SW Simulation. На форме должны выводиться сведения о массе детали, количестве узлов конечно-элементной сетки, минимальных и максимальных перемещениях, минимальных и максимальных напряжениях по Мизесу. Визуализацию напряжений и перемещений организовать с помощью Cortona3D. При визуализации разработать цветовую шкалу (легенду), которая отвечает значениям напряжений и перемещений.


Порядок выполнения работы:

- 1. Построить модель детали согласно варианту в SW;
- 2. Провести статический расчет детали в SW Simulation;
- 3. Убедиться в правильности построенной модели и полученных результатов расчета;
- 4. Выполнить параметризацию детали;
- 5. Автоматизировать перестроение детали;
- 6. Автоматизировать выполнение расчетов.


Лабораторная работа №10




Варьировать габаритными размерами и упругими свойствами материала (E и μ), закрепить отверстия и приложить управляемое значение давления в указанном направлении к половине и дну внутреннего цилиндра.




Варьировать размерами и упругими свойствами материала (E и μ), закрепить нижние поверхности и приложить управляемое значение давления в указанном направлении к половине внутреннего цилиндра.




Варьировать размерами и упругими свойствами материала (E и μ), закрепить отверстия и приложить управляемое значение давления в указанном направлении к половине внутреннего цилиндра.




Варьировать размерами и упругими свойствами материала (E и μ), закрепить отверстия и приложить управляемое значение давления в указанном направлении к половине внутреннего цилиндра.




Варьировать размерами и упругими свойствами материала (E и μ), закрепить полуцилиндры отверстий и приложить управляемое значение давления в указанном направлении к половине внутреннего цилиндра.




Варьировать размерами и упругими свойствами материала (E и μ), закрепить отверстия и приложить управляемое значение давления в указанном направлении к половине внутреннего цилиндра.




Варьировать размерами и упругими свойствами материала (E и μ), закрепить отверстия и приложить управляемое значение давления в указанном направлении к половине внутреннего цилиндра.




Варьировать размерами и упругими свойствами материала (E и μ), закрепить нижнее отверстие и приложить управляемое значение давления в указанном направлении к половине верхнего отверстия.




Варьировать размерами и упругими свойствами материала (E и μ), закрепить малые отверстия и приложить управляемое значение давления в указанном направлении к половине внутреннего цилиндра.



Варьировать размерами и упругими свойствами материала (E и μ), закрепить малое отверстие и приложить управляемое значение давления в указанном направлении к половине внутреннего цилиндра и дну.



Варьировать размерами и упругими свойствами материала (E и μ), закрепить малые отверстия и приложить управляемое значение давления в указанном направлении к половине внутреннего цилиндра.



Варьировать размерами и упругими свойствами материала (E и μ), сделать в основании 4 отверстия по углам и их закрепить, приложить управляемое значение давления в указанном направлении к половине внутреннего цилиндра.