1. 请简述元器件可靠性试验的定义与分类

## 定义:

元器件可靠性试验是指对受试样品施加一定的应力,在这些应力作 用下,使受试样品反映出性能的变化,从而来判断元器件是否失效的试 验。简要地说,为评价分析元器件的可靠性而进行的试验

### 分类:

元器件可靠性试验的分类方法有很多种, 主要的分类方法如下:

- 按工作方式分类: 现场试验、模拟试验;
- 按试验的性质分类:破坏性试验、非破坏性试验;
- 按试验目的分类:可靠性鉴定试验、寿命试验、筛选试验、耐久性试验、可靠性增长试验等。

一般习惯将元器件可靠性试验按着试验项目分为四类:环境试验、寿命试验、特殊检测试验和现场使用试验。

2. 请列出与塑封器件有关的基础试验和特殊的试验

## 一、基础试验

- 封装结构试验:主要测试塑封器件的封装结构,包括尺寸、形状、密封性、焊盘等。
- 热循环试验:测试塑封器件在热循环条件下的可靠性,包括温度范围、温度变化速率、循环次数等。
- 湿热循环试验:测试塑封器件在高温高湿条件下的可靠性,包括温度范围、湿度变化速率、循环次数等。
- 低温储存试验: 测试塑封器件在低温储存条件下的可靠性, 包括温度范围、储存时间等。
- 热老化试验:测试塑封器件在高温条件下的老化特性,包括温度、老化时间等。

# 二、特殊试验

- 焊接性能试验:测试塑封器件的焊接性能,包括焊接强度、焊接后尺寸变化、焊接后电性能等。
- 热剥离试验: 测试塑封器件的热剥离性能,包括热剥离温度、剥离力等。
- 焊脚强度试验:测试塑封器件的焊脚强度,包括焊脚弯曲测试、拉力测试等。
- 焊脚耐久性试验:测试塑封器件焊脚的耐久性,包括焊脚疲劳测试、振动测试等。
- 模拟应力试验:测试塑封器件在使用中的受力情况,包括应力测试、弯曲测试等。
- 3. 选取一项你最感兴趣的元器件可靠性试验展开详细调研,明确其目的、实施过程,注意事项等

我最感兴趣的元器件可靠性试验是温度循环试验。以下是对该试验的详细调研:

#### 一、目的

温度循环试验是一种常用的元器件可靠性试验方法,主要用于测试元器件在温度变化过程中的可靠性和稳定性。其目的在于评估元器件在工作温度范围内的可靠性,判断其是否符合设计要求,并发现和排除元器件的缺陷和故障。

#### 二、实施过程

## 温度循环试验通常包括以下步骤:

- (1) 定义试验条件:包括温度范围、温度变化速率、循环次数等参数。这些参数通常根据元器件的应用场景和使用环境来确定。
- (2) 准备试验样品:根据试验条件,选取符合要求的元器件作为样品,并进行预处理,例如去离子、烘干等。
- (3) 实施温度循环试验:将试验样品置于温度循环箱中,按照试验条件进行温度循环。通常,温度循环试验是通过快速变温、慢速恒温和快速变温等步骤组成的。
- (4) 检测试验样品:在每个循环周期结束后,对试验样品进行检测,包括电性能、力学性能、尺寸和外观等方面的测试。
- (5) 分析试验结果:根据试验数据,分析样品的可靠性和稳定性,确定元器件的寿命特性和故障机理,以及优化设计和工艺,提高元器件的可靠性。

## 三、注意事项

- (1) 试验条件的选择要符合元器件的实际使用环境,避免过高或过低的温度、过快或过慢的温度变化等条件,以保证试验结果的准确性和可靠性。
- (2) 试验样品的准备要求高,包括选取合适的样品、进行适当的预处理、保证样品的一致性和可重复性等方面。
- (3) 试验中要对温度循环箱和测试设备进行校准和保养,确保其正常运行和准确测量。
- (4) 在检测试验样品时,要严格按照测试标准和操作规程进行,避免人为误操作和数据误差。
- (5) 试验结果的分析要综合考虑多个方面的数据和因素,不仅要关注故障率和寿命