

# Voo Voepass 2283

Relatório do Acidente Aéreo - 9 de agosto de 2024, Vinhedo/SP

## 1. O Voo

O voo 2283 da Voepass Linhas Aéreas operava a rota Cascavel/PR - Guarulhos/SP em 9 de agosto de 2024. A aeronave, um ATR 72-500 (matrícula PS-VPB), caiu na cidade de Vinhedo/SP por volta das 13h22, vitimando fatalmente todas as 62 pessoas a bordo (58 passageiros e 4 tripulantes).

| Dado           | Detalhe                             |
|----------------|-------------------------------------|
| Operadora      | Voepass Linhas Aéreas               |
| Aeronave       | ATR 72-500 (PS-VPB)                 |
| Rota           | Cascavel/PR → Guarulhos/SP          |
| Data           | 9 de agosto de 2024, ~13h22         |
| Local da queda | Vinhedo/SP                          |
| Vítimas        | 62 (58 passageiros + 4 tripulantes) |
| Sobreviventes  | Nenhum                              |

## 2. Causas Apontadas pelo CENIPA

### 2.1 Formação de gelo severo

O relatório final do CENIPA apontou acúmulo severo de gelo nas asas e no profundor como fator principal. O sistema de degelo da aeronave (pneumático) não foi suficiente para as condições de gelo super-resfriado encontradas na rota. O gelo alterou o perfil aerodinâmico, causando perda de sustentação.

### 2.2 Falhas da tripulação

Os pilotos não identificaram corretamente a severidade do acúmulo de gelo nem tomaram as ações adequadas, como sair da condição de gelo ou solicitar mudança de altitude. O sistema de proteção contra estol (stick shaker/pusher) foi desativado pela tripulação, removendo uma camada crítica de segurança.

### 2.3 Cultura de segurança da Voepass

O CENIPA identificou deficiências na cultura de segurança operacional da empresa, incluindo pressão para manter operações mesmo em condições adversas e falhas nos programas de treinamento de tripulação para cenários de gelo severo.

### 2.4 Falhas de supervisão da ANAC

A ANAC foi apontada como falha na fiscalização e supervisão da Voepass, não identificando as deficiências operacionais e de segurança que contribuíram para o acidente.

| Fator       | Contribuição                                            |
|-------------|---------------------------------------------------------|
| Gelo severo | Acúmulo nas asas e profundor; degradação aerodinâmica   |
| Tripulação  | Não identificação do gelo; desativação do stick pusher  |
| Voepass     | Cultura de segurança deficiente; treinamento inadequado |
| ANAC        | Fiscalização insuficiente da operadora                  |

### 3. Linha do Tempo

| Data       | Evento                                                  |
|------------|---------------------------------------------------------|
| 09/08/2024 | Acidente em Vinhedo/SP - 62 vítimas fatais              |
| 08/2024    | Início da investigação pelo CENIPA                      |
| 01/2025    | Voepass tem operações suspensas pela ANAC               |
| 07/2025    | CENIPA divulga relatório final apontando 4 causas       |
| 07/2025    | Polícia Federal indícia 8 pessoas por homicídio culposo |

### 4. Consequências

- Suspensão das operações da Voepass pela ANAC em janeiro de 2025.
- Indiciamento de 8 pessoas pela Polícia Federal por homicídio culposo.
- Recomendações do CENIPA para melhoria da supervisão regulatória.
- Revisão de procedimentos de operação em condições de gelo para aeronaves ATR.
- Debate nacional sobre segurança na aviação regional brasileira.