LEMBAR DISPOSISI KEPALA MUSEUM NASIONAL

Rahasia	Penting	Biasa	а	Segera	Ama	t Segera
No./Tgl. Agenda:		2000.200				
No.Tgl.:			Perihal:			
Dari : Bidang Pengkajian dan pengumpulan			Berita acara bidang pengkajian dan pengumpulan (alarm pada vitrin lepas ruang emas tidak berfungsi)			
	DISPOSISI KEPALA			ISI DISPO	SISI	
Bagian	Tata Usaha			Ajukan Pendapat / Saran		
Bidang	Pengkajian dan Pengumpulan			Laporan / Laporkan		
Bidang	Perawatan dan Pengawetan			Setuju / ACC		
Bidang	Penyajian dan Publikasi			Adakan Pengecekan / Ce	k	
Bidang	Kemitraan dan Promosi			Siapkan Jawaban / Konse	ер	
Bidang	Registrasi dan Dokumentasi			Agar Diselesaikan		
Sekreta	ariat			Bahas Bersama / Adakan	Rapat	
1 con	ordustr satpain	4		Tik / Copy / Gandakan		
				Hubungi		
CATATAN: Dihudale length of Whol + TV - N Schop Senin's Prignant Senior Leger of Reym + CCTV +. le						uner lun
Paraf : Tanggal :						
Telah direkam dal Kode Komputer :	am komputer tanggal:			2		

wik/Okt 2012

BERITA ACARA BIDANG PENGKAJIAN DAN PENGUMPULAN MUSEUM NASIONAL

Yth.

Kepala Bagian Tata Usaha

Dra. Sri Suharni

Dengan ini kami beritahukan bahwa pada hari Selasa , tanggal 03 Pebruari 2015 telah dilaksanakan

kegiatan pengecekan alarm di Ruang Khasanah Emas , lantai 4, Gedung B Museum Nasional ditemukan

bahwa: alarm seluruh vitrin tengah (vitrin lepas) yang berada di ruang khasanah emas Arkeologi

dan Etnografi di Ruang Khasanah Emas, lantai 4, Gedung B Museum Nasional tidak menyala.

Pada hari kamis tanggal 29 Januari 2015 dan hari Jumat tanggal 30 Januari 2015 lalu, sebenarnya telah

diadakan penggantian baterai alarm . Namun, berdasarkan laporan staff Bidang Pengkajian dan

Pengumpulan yang bertugas mengawasi penggantian baterai di vitrin tengah (vitrin lepas) saat itu, walau

baterai alarm sudah diganti, saat staff meminta petugas (pihak ketiga) untuk mengetest alarm ternyata

alarm tetap tidak menyala, hanya lampu indikator baterai alarm yang menyala. Alasan petugas teknisi

(pihak ketiga) saat itu adalah karena baterai receiver yang ada di pusat kontrol keamanan sudah habis, dan

belum diganti. Saat Staff menanyakan alasan baterai di pusat control keamanan tidak diganti juga, petugas

menerangkan bahwa baterai receiver itu tidak termasuk dalam spesifikasi pekerjaan mereka (penggantian baterai receiver di ruang keamanan tidak termasuk di dalam kontrak) sehingga walaupun baterai di vitrin

diganti, alarm tidak terbukti berfungsi dengan baik.

Mengingat pentingnya keamanan koleksi Museum Nasional sebagai aset negara, dan pengalaman

kehilangan koleksi emas di masa lalu, kami mohon agar keadaan ini ditindaklanjuti secepatnya oleh

Bagian dan subbagian terkait.

Atas perhatian dan kerjasama Bapak/ Ibu , kami ucapkan terimakasih.

Mengetahui,

Drs. Trigangga

Kepala Bidang Pengkajian dan Pengumpulan

Tembusan:

Kepala Museum Nasional: Dra. Intan Mardiana, M. Hum