

# KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN MUSEUM NASIONAL

Jalan Medan Merdeka Barat no.12 Jakarta Pusat 10110 Telp. (021) 3447778, 3868172 Fax. (021) 3811076, 3447778

#### NOTA DINAS

NOMOR: 284 /M1.2/II /2015

Yth. : Kabag TU

Dari : Kabid Pengkajian dan Pengumpulan

Hal : Alarm Lemari Pajang Ruang Khasanah Emas dan Khasanah Keramik Gd Baru Lt. 4

## Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan bahwa setelah dilakukan perawatan alarm system (perbaikan dan penggantian baterai) lemari pajang di ruang pamer khasanah emas gedung baru lantai 4 oleh teknisi dan tim. Beberapa hari yang lalu kami Bidang Pengkajian dan Pengumpulan melakukan pengecekan ulang alarm lemari pajang di ruang tersebut dan mendapati alarm system di ruang tersebut masih tidak berfungsi dengan baik dan benar. Selain itu kami juga melakukan pengecekan alarm di ruang khasanah keramik dan hal serupa juga terjadi di ruang khasanah keramik bahwa alarm system tidak berfungsi dengan baik dan benar (BERITA ACARA TERLAMPIR).

Sehubungan dengan kedua hal tersebut di atas, kami mohon agar segera dilakukan penanganan alarm system dengan sebagaimana mestinya demi keamanan koleksi.

Demikan kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasama Ibu/Bapak kami ucapkan terima kasih.

20 Pebruari 2015

Kabid Pengkajian dan Pengumpulan

### Tembusan:

- Kepala Museum Nasional
- Kabid Penyajian dan Publikasi
- Kabid Registrasi dan Dokumentasi

Drs. Trigangga

NIP. 19600411 198703 1011

## BERITA ACARA BIDANG PENGKAJIAN DAN PENGUMPULAN MUSEUM NASIONAL

Yth.

Kepala Bagian Tata Usaha

Dra. Sri Suharni

Dengan ini kami beritahukan bahwa pada hari Selasa , tanggal 17 Pebruari 2015 (tujuh belas Pebruari duaribu limabelas ) telah dilaksanakan kegiatan pengecekan alarm di Ruang Khasanah Emas , lantai 4, Gedung B Museum Nasional ditemukan bahwa : alarm vitrin dinding yang berada di ruang khasanah emas Arkeologi dan Etnografi di Ruang Khasanah Emas baik, lantai 4, Gedung B Museum Nasional mengalami beberapa masalah sebagai berikut :

### A. Vitrin Dinding:

- 1. Alarm di pintu pertama tidak berfungsi sama sekali , namun alarm di pintu ke dua dapat berfungsi.
- 2. Alarm di pintu pertama berbunyi saat pintu dibuka, namun saat ditutup alarm langsung tidak berfungsi (seharusnya walaupun pintu sudah ditutup, alarm tetap menyala dan baru bisa berhenti berbunyi setelah dimatikan dari ruang kontrol
- 3. Alarm di pintu pertama dan pintu ke dua tidak berfungsi.
- 4. Beberapa pintu pertama vitrin tidak bisa dikunci.
- 5. Posisi server tidak aman dan bisa disabotase dengan mudah

### Sebagai contoh beberapa vitrin yang bermasalah adalah sebagai berikut :

NO	VITRIN	KUNCI	ALARM	
			Pintu 1	Pintu 2
1.	Ekspedisi Bali Lombok		Berfungsi, namun mati saat pintu ditutup	Tidak berfungsi
2.	Upacara daur hidup Bali	Tidak berfungsi	Berfungsi, namun mati saat pintu ditutup	
3.	Ekspedisi Kalimantan	Tidak berfungsi	Tidak berfungsi	Berfungsi
4.	Perhiasan Wonoboyo ( Arkeologi)		Berfungsi namun mati saat pintu ditutup	Tidak berfungsi
5.	Senjata Wonoboyo (Arkeologi)		Berfungsi, namun mati saat pintu ditutup	Tidak berfungsi

Selain beberapa vitrin diatas, vitrin dinding yang lainnya juga mengalami masalah yang serupa.

Mengingat pentingnya keamanan koleksi Museum Nasional sebagai aset negara, dan pengalaman kehilangan koleksi emas di masa lalu, kami mohon agar keadaan ini ditindaklanjuti secepatnya oleh Bagian dan subbagian terkait berupa:

### A. Perbaikan

- 1. Perbaikan sistem alarm yang rusak
- 2. Perbaikan sistem kunci lemari ruang emas

### B. Sistem pengecekan alarm secara berkala

Permohonan untuk adanya sistem pengecekan alarm secara berkala berupa :

- 1. Jadwal regular pengecekan alarm, yang diatur oleh Bagian dan subbagian terkait.
- 2. Lembar Cheklist sebagai bukti pengawasan berkala.

Atas perhatian dan kerjasama Bapak/ Ibu , kami ucapkan terimakasih.

Mengetahui,

Drs. Trigangga

Kepala Bidang Pengkajian dan Pengumpulan

Tembusan:

Kepala Museum Nasional: Dra. Intan Mardiana, M. Hum

BERITA ACARA
BIDANG PENGKAJIAN DAN PENGUMPULAN
MUSEUM NASIONAL

Kepada Yth.:

Kepala Bagian Tata Usaha

Dra. Sri Suharni

Dengan ini kami beritahukan bahwa pada hari Rabu , tanggal 18 Pebruari 2015 telah dilaksanakan kegiatan pengecekan alarm di Ruang Keramik , lantai 4, Gedung Baru Museum Nasional ditemukan bahwa : alarm pada Vitrin No. 2, pintu A dan pintu B; Vitrin No. 6, pintu B; Vitrin No. 7, pintu B yang berada di Ruang Keramik, lantai 4, Gedung Baru Museum Nasional dalam keadaan Tidak Berfungsi/ Mati.

Mengingat pentingnya keamanan koleksi Museum Nasional sebagai aset negara, dan pengalaman kehilangan koleksi emas di masa lalu, kami mohon agar keadaan ini ditindaklanjuti secepatnya oleh Bagian dan subbagian terkait.

Atas perhatian dan kerjasama Bapak/ Ibu, kami ucapkan terimakasih.

Mengetahui,

Drs. Trigangga

Kepala Bidang Pengkajian dan Pengumpulan

Tembusan:

Kepala Museum Nasional: Dra. Intan Mardiana, M. Hum