Post-mortem INC-2026-0184

Référence : SUP-PM-0184

Version : 1.0

Date d'application : 2026-03-21

Département : Support

Classification : Internal

Statut : En vigueur

Langue : FR

1. Objectif

Ce document est destiné aux équipes Support et Engineering. Toute action réalisée sur un équipement client doit être enregistrée dans le ticket correspondant avec l'heure, l'opérateur et le résultat.

2. Règle principale

L'incident INC-2026-0184 a été causé par un connecteur d'alimentation Alpha insuffisamment verrouillé. Aucun défaut firmware n'a été confirmé.

3. Collecte d'informations

Avant toute action irréversible, collecter les journaux disponibles, la version logicielle, l'heure du symptôme et le numéro de série.

4. Escalade

Les cas non résolus dans le délai cible sont escaladés selon la matrice Support en vigueur.