

## Rapport de diagnostic CCU

Priorité : P2

Confiance : MEDIUM

|                 |                           |
|-----------------|---------------------------|
| ID incident     | INC-CCU-2026-0001         |
| Généré le       | 2026-08-12T14:30:00+00:00 |
| Détecté le      | 2026-08-12T14:25:00+00:00 |
| ID client       | acc-12345                 |
| ID commande     | ord-2026-001              |
| Type de produit | Fibre Pro 500             |
| Catégorie       | network                   |

### Ce qui s'est passé

Le client acc-12345 signale une coupure Internet totale sur le service svc-fiber-12345. La commande associée ord-2026-001 est bloquée en provisioning CPE.

### Cause racine

Perte de signal fibre optique sur l'OLT desservant le site client

### Sources

- log-olt-001 (RX power < -28 dBm)
- TICK-2025-014 (incident fibre similaire)
- ord-2026-001 (provisioning bloqué)

### Recherche d'incident similaire

|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| Statut:              | Lié à un ticket existant |
| ID ticket:           | TICK-2025-014            |
| Score de similarité: | 0.91                     |

### Recommandation

Un technicien terrain doit être envoyé pour inspecter et ré-épisser la fibre au PTO. Aucune action automatique n'est effectuée par l'agent de diagnostic.