V2

3.3

C1

R2

{Rvalue}

V1

AC 1

15n

R1

{Rvalue}

SINE(0 1)

.step param Rvalue LIST 100k 200k

.ac dec 1000 1 100k