Températures correspondant à divers points de chauffe de l'acier

Rouge sombre naissant	Température	575°
Rouge sombre	Température	720°
Rouge cerise foncé	Température	700°
Rouge cerise	Température	750°
Rouge cerise clair	Température	800°
Orange clair	Température	950°
Jaune blanc	Température	1200°
Blanc éblouissant (fusion)	Température	1300°

Températures correspondant aux couleurs de l'acier revenu

Jaune pâle	Température	220°
Jaune paille	Température	230°
Orange	Température	255°
Jaune rouge	Température	265°
Pourpre	Température	277°
Bleu foncé	Température	288°
Bleu clair	Température	293°
Bleu gris	Température	316°

