

20250324 RIM Préventif Rectifieuse KGS84HD

---- Détails de l'intervention ----

Site Intervention: Atelier Bélliparc Identifiant Machine: 6 YUS F45 WO

Heures Machine:

Nom du Technicien : Demaillet

Type d'intervention : Préventif

N° de demande : 00000

Date d'intervention : 24-03-2025

Durée de l'intervention : 08h00

détail des Heures si >7H et >1 tech.:

---- Opérations ----

Pos1: Contrôler le niveau du réservoir de lubrifiant automatique (3L huile vactra 2) Le niveau est ok

Pos 2: Contrôler le niveau 'huile hydraulique (ISO VG 68 136L) Le niveau est ok

POS 4: Contrôler le niveau de fluide coupe et son dosage (110L fluide synthétique) Le niveau est ok

**POS 2: Nettoyer le filtre hydraulique **

Cette étape n'est pas nécessaire (précisez en commentaire)

Commentaire : Filtre neuf , 1ere mise en route machine

Control des sécurités

Contrôle ok, ras

Contrôler l'état général de la machine (éclairage, vitres, ...)

Contrôle ok, ras

A	rmitec		Rappo	rt de Maintena	ance		AINT-22 1/2023
Type	Enregistrement	Version	Α	Pagination	1/3	Mise à jour le	04/03/2025

Commentaire : Ce rapport est pour la mise en route de la machine avec le fournisseur , le chemin de câble d'alimentation électrique empêche les déplacements. Prévoir une intervention pour modification.

Visa Armitec: Demaillet Marc	Visa EDF:
a substitute of the substitute	