

## 20250505 RIM Correctif Remplissage anti mousse

## ---- Détails de l'intervention ----

Site Intervention : Atelier Bélliparc

**Identifiant Machine:** 

**Heures Machine:** 

Nom du Technicien : Tom

Type d'intervention : Correctif

N° de demande :

Date d'intervention : 05-05-2025

**Durée de l'intervention :** 1h détail des Heures si >7H et >1 tech.: 1h tom

## ---- Opérations ----

1. \*\*Description du Correctif\*\*

Remplissage anti mousse

Hurco VMX50 ( 166h53): 900L de lubrifiant, 0,126L d'antimousse Hurco VMX 24(161h11):200L de lubrifiant,0,028L d'antimousse

Hurco VMX 60(286h24):625L de lubrifiant,0,087L d'antimousse

CMZ 6 YUS F 50 WO (115h) et CMZ MA 2024 T09:300L de lubrifiant, 0,042 L d'antimousse

## —- Photos ----

A	rmitec		Rappo	ort de Maintena	ance		IAINT-22 01/2023
Type	Enregistrement	Version	Α	Pagination	1/3	Mise à jour le	04/03/2025

Visa Armitec: Demaillet Marc	Visa EDF:
July and it	