

## 20250515 RIM Préventif Perceuse oerlikon

## ---- Détails de l'intervention ----

Site Intervention: Commun de site

Identifiant Machine: P12W0

**Heures Machine:** 

Nom du Technicien: Tom

Type d'intervention : Préventif

N° de demande : 0000

Date d'intervention : 15-05-2025

**Durée de l'intervention :** 1h détail des Heures si >7H et >1 tech.: 1h tom


## ---- Opérations ----

- 1. \*\*Graisser les 2 graisseurs « lub » de la table et les glissières (huile ISO 68) Rep A et B\*\* Graissage effectué
- 2. \*\*Graisser les 15 graisseurs « lub » de la tête de perceuse (graisse NLGI 2) Rep C\*\* Graissage effectué
- 3. \*\*Nettoyage au pinceau de toute la longueur de la colonne et crémaillère (dégraissant) Rep D\*\* Nettoyage effectué
- 4. \*\*Graissage de la colonne et de la crémaillères (huile ISO 68) Rep D\*\* Graissage effectué
- 5. \*\*Contrôler l'état général de la machine (éclairage, lubrification, capots, fuites)\*\*

  Dysfonctionnement (préciser en commentaire)
- Commentaire : Pas de lubrification de coupe, la pompe n'est pas raccordée
- 6. \*\*Contrôler le fonctionnement des sécurités (Arrêts d'urgence, capots de protection)\*\* Le fonctionnement des sécurités est correct

Armitec		Rapport de Maintenance				ENR-MAINT-22 06/01/2023	
Type	Enregistrement	Version	Α	Pagination	1/3	Mise à jour le	04/03/2025

## —- Photos ----



Visa Armitec: Demaillet Marc	Visa EDF:
and the second of the second o	