

20250506 RIM Préventif L118 Tronçonneuse Struers sécotom 60 6 YMT 491 WO

---- Détails de l'intervention ----

Site Intervention: Lidec

Identifiant Machine: 6 YMT 491 W0

Heures Machine:

Nom du Technicien : Tom

Type d'intervention : Préventif

N° de demande : 0000

Date d'intervention : 06-05-2025

Durée de l'intervention : 1h détail des Heures si >7H et >1 tech.: 1h tom

---- Opérations ----

- 1. **Tester le démarrage de l'appareil (fonctionnement de l'écran, rotation du disque, arrosage, déplacement des axes)**
- L'appareil fonctionne correctement
- 2. **Nettoyer le filtre d'évacuation de l'eau vers le réservoir, Rep A** le filtre est nettoyé
- 3. **Nettoyer le filtre séparateur du réservoir (si présent) ** le filtre propre
- 4. **Contrôler le fonctionnement de l'arrosage et l'étanchéité du tuyau et des raccords, Rep B** L'arrosage fonctionne sans fuite
- 5. **Nettoyer, graisser les glissières d'axes X et Y (ISO 68), Rep C**

Les glissières sont propres et graissées

- _Commentaire_ : Graissé au WD40
- 6. **Démonter, remplacer la graisse de l'étau (NLGI 2), Rep E**


A	mitec		Rappo	ort de Maintena	ance		AINT-22 1/2023
Type	Enregistrement	Version	Α	Pagination	1/3	Mise à jour le	04/03/2025

Opération impossible (préciser en commentaire) _Commentaire_ : Étau ressort graisser au WD 40

7. **Contrôler le fonctionnement de l'éclairage** L'éclairage fonctionne

8. **Contrôler le fonctionnement des sécurités (arrêts d'urgence, contact de porte), Rep D** Les sécurités fonctionnent

—- Photos ----



Visa Armitec: Demaillet Marc	Visa EDF:
Substitute of the second of th	