

## 20250318 RIM Préventif Tour Cazeneuve hbx 725

### ---- Détails de l'intervention ----

Site Intervention: Commun de site

**Identifiant Machine:** 

**Heures Machine:** 

Nom du Technicien : Demaillet

Type d'intervention : Préventif

N° de demande : XXXX

Date d'intervention : 18-03-2025

**Durée de l'intervention :** 02h00 détail des Heures si >7H et >1 tech.: 18/03 02h00

# ---- Opérations ----

\*\*Contrôle le Niveau d'huile de la poupée moteur, la lyre, boite des avances et boites vitesses et faire l' Appoint (huile UNIVIS HP 46 )\*\*

Appoint d'huile fait (préciser la quantité en commentaire)

Commentaire: 0.5l

\*\*Contrôle Niveau et remplissage huile du chariot, coulisseaux et tourelle (huile Vactra N°2)\*\*
Appoint d'huile fait (préciser la quantité en commentaire)

Commentaire: 0,5l

\*\*Contrôle Graissage des points « lub » du trainard (Huile vactra N°2)\*\* Graissage de tous les points

\*\*Contrôle Graissage des points « lub » de la poupée (huile Vactra N°2)\*\* Graissage de tous les points

\*\*

Graissage du mandrin (Vactra N°2)\*\*

# Type Enregistrement Version A Pagination 1 / 3 Mise à jour le 04/03/2025

## Graissage effectué

\*\*Contrôle visuel de l'état général de la machine (courroies, éclairage, Présence de fuites,...)\*\*

Dysfonctionnements (préciser en commentaire)

Commentaire : Présence de fuites

\*\*Contrôler et tester l'état général et le fonctionnement des sécurités de la machine (arrêts d'urgence, protections ,...)\*\*

Dysfonctionnements (préciser en commentaire)

Commentaire : Lors de l'essai une sécurité de capot ne fonctionne pas , après signalement au chargé d'affaires celui-ci a réarmé la sécurité grâce à la clef .

## —- Photos ----

Visa Armitec: Demaillet Marc	Visa EDF:
a de la companya della companya dell	