

20250430 RIM Préventif Scie Uzay 330g

---- Détails de l'intervention ----

Site Intervention: Commun de site

Identifiant Machine:

Heures Machine:

Nom du Technicien : Tom

Type d'intervention : Préventif

N° de demande : 0000

Date d'intervention : 30-04-2025

Durée de l'intervention : 2h détail des Heures si >7H et >1 tech.: 2h tom

---- Opérations ----

1. **Contrôler l'état de propreté du cheminement de la lame afin de vérifier la rotation et l'état des guides de lame rap A**

La rotation des guides de lame est correcte

- 2. **Contrôler, graisser si nécessaire la poulie libre (graisse NLGI2) rep B** Le graissage est effectué
- 3. **Contrôler, graisser si nécessaire le tendeur de lame (Graisse NLGI2) rep D**

Le graissage est suffisant


- _Commentaire_ : Pas de graisseur
- 4. **Contrôle visuel de l'état général de la Machine et essai (éclairage, protections, lubrification...)**

 Dysfonctionnement présent (préciser en commentaire)
- _Commentaire_ : Interrupteur sectionneur HS,machine fonctionnement correct mais extrêmement sale (copeaux,graisses...).
- 5. **Contrôler le fonctionnement de toutes les sécurités (Arrêts d'Urgence, coupure capot de protection...) 1 AU et 3 sécurités de porte**

Etat correct

A	rmitec		Rappo	ort de Maintena	ance		1AINT-22 01/2023
Type	Enregistrement	Version	Α	Pagination	1/3	Mise à jour le	04/03/2025

—- Photos ----



Visa Armitec: Demaillet Marc	Visa EDF:
and the second s	