

20250424 RIM Modification Hurco VM5i

---- Détails de l'intervention ----

Site Intervention: Lidec

Identifiant Machine: 6 YUS 150 WO

Heures Machine: heures machine:1656/heures usi:331

Nom du Technicien : Demaillet/Duchene

Type d'intervention : Modification

N° de demande : 0000

Date d'intervention : 24-04-2025

Durée de l'intervention : 20h00

détail des Heures si >7H et >1 tech.: 07h Armitec + 07h EDF + 06h dessin / chaudronnerie

---- Opérations ----

1. **Descriptif de la modification**

Mise en place d'un déshuileur.

Création du support au modèle d'un support existant, dessin, découpe et soudure du support métallique.

Dépose de la pompe et du niveau du bac de lubrifiant, Dépose du couvercle du bac pour découpe du passage de la courroie du déshuileur.

Remontage de l'ensemble couvercle, pompe et niveau.

Mise en place du déshuileur, branchement provisoire pour test.

déshuilage efficace, reste à modifier l'alimentation électrique en posant un chemin de câble et un programmateur.

—- Photos ----



Rapport de Maintenance

ENR-MAINT-22

06/01/2023

Enregistrement Version Type

Pagination

1/3

Mise à jour le

04/03/2025









Visa Armitec: Demaillet Marc	Visa EDF:
all control of the co	