

## 20250505 RIM Modification Boitier Switch Internet

## ---- Détails de l'intervention ----

Site Intervention : Atelier Bélliparc

**Identifiant Machine:** 

**Heures Machine:** 

Nom du Technicien: Tom

Type d'intervention : Modification

N° de demande : 0000

Date d'intervention : 05-05-2025

**Durée de l'intervention :** 1h détail des Heures si >7H et >1 tech.: 1h tom

## ---- Opérations ----

1. \*\*Descriptif de la modification\*\*
Installation boitier Switch plus puissant dans:
bureau maintenance bat 16 (photo n°1)
Bureau usinage bat15 (photo n°2)


## —- Photos ----



Bureau Florian bat 13(photo n°3)



A	rmitec		Rappo	ort de Maintena	ance		IAINT-22 01/2023
Type	Enregistrement	Version	Α	Pagination	1/3	Mise à jour le	04/03/2025



Visa Armitec: Demaillet Marc	Visa EDF:		
and the state of t			