

20250406 *RIM* Préventif L118 Polisseuse Presi Mecatech 334 6 YMT 534 WO

---- Détails de l'intervention ----

Site Intervention: Lidec

Identifiant Machine: 6 YMT534W0

Heures Machine:

Nom du Technicien : Tom

Type d'intervention : Préventif

N° de demande : 0000

Date d'intervention : 06-04-2025

Durée de l'intervention : 0h30 détail des Heures si >7H et >1 tech.: 0h30

---- Opérations ----

Pas de présence de fuite d'aire		

2. **Démarrer l'appareil, mettre en fonctionnement l'arrosage et contrôler l'absence de fuite d'eau, à l'arrosage et à l'évacuation.**

Pas de présence de fuite d'eau

3. **Contrôler le fonctionnement de l'arrêt d'urgence**

1. **Démarrer l'appareil et contrôler l'absence de fuite d'air**

L'arrêt d'urgence fonctionne

—- P	hotos	
------	-------	--

A	rmitec		Rappo	ort de Maintena	ance		IAINT-22 01/2023
Type	Enregistrement	Version	Α	Pagination	1/3	Mise à jour le	04/03/2025

Visa Armitec: Demaillet Marc	Visa EDF:
Dell'audit	