

20250429 RIM Préventif Soufflage filtre

---- Détails de l'intervention ----

Site Intervention : Atelier Bélliparc

Identifiant Machine:

Heures Machine:

Nom du Technicien: Tom

Type d'intervention : Préventif

N° de demande :

Date d'intervention : 29-04-2025

Durée de l'intervention :

détail des Heures si >7H et >1 tech.:

---- Opérations ----

- 1. **Fanuc C400iC: Nettoyer ou remplacer les filtres**
 Filtres nettoyer
- 2. **Fanuc C600iC N°1: Nettoyer ou remplacer les filtres** Filtres nettoyer
- 3. **Fanuc C600iC N°2: Nettoyer ou remplacer les filtres** Filtres nettoyer
- 4. **Hurco VMX 24: Nettoyer ou remplacer la filtration** Filtre nettoyée
- 5. **Hurco VMX 50: Nettoyer ou remplacer la filtration** Filtre nettoyée
- 6. **Hurco VMX 60: Nettoyer ou remplacer la filtration** Filtre nettoyée
- 7. **CMZ Bat.14: Nettoyer ou remplacer la filtration**

Armitec		Rapport de Maintenance			ENR-MAINT-22 06/01/2023			
I	уре	Enregistrement	Version	Α	Pagination	1/3	Mise à jour le	04/03/2025

Filtre nettoyée

- 8. **CMZ Bat.15: Nettoyer ou remplacer la filtration** Filtre nettoyée
- 9. **Perceuse Castek Bat.15: Nettoyer ou remplacer la filtration** Filtre nettoyée
- 10. **Gainable Bat.13: Nettoyer ou remplacer les filtres** Filtres nettoyer
- 11. **Gainable Bat.14: Nettoyer ou remplacer les filtres** Filtres nettoyer
- 12. **Gainable Bat.15: Nettoyer ou remplacer les filtres** Filtres nettoyer
- 13. **Gainable Bat.16: Nettoyer ou remplacer les filtres**
 Filtres nettoyer
- 14. **Split Bureau 1 Bat.13: Nettoyer ou remplacer les filtres** Cette action n'est pas nécessaire (préciser en commentaire) _Commentaire_ : Neuf
- 15. **Split Bureau 2 Bat.13: Nettoyer ou remplacer les filtres** Cette action n'est pas nécessaire (préciser en commentaire) _Commentaire_ : Neuf
- 16. **Split Bureau 1 Bat.14: Nettoyer ou remplacer les filtres**
 Cette action n'est pas nécessaire (préciser en commentaire)
 Commentaire : Neuf
- 17. **Split Bureau 2 Bat.14 : Nettoyer ou remplacer les filtres** Cette action n'est pas nécessaire (préciser en commentaire) _Commentaire_ : Neuf
- 18. **Split Réfectoire Bat.14 : Nettoyer ou remplacer les filtres** Cette action n'est pas nécessaire (préciser en commentaire) _Commentaire_ : Neuf
- 19. **Split Métrologie Bat.15 : Nettoyer ou remplacer les filtres** Cette action n'est pas nécessaire (préciser en commentaire) _Commentaire_ : Neuf

Armitec		Rapport de Maintenance			ENR-MAINT-22 06/01/2023		
Type	Enregistrement	Version	Α	Pagination	1/3	Mise à jour le	04/03/2025

20. **Split Réunion Bat.15 : Nettoyer ou remplacer les filtres** Cette action n'est pas nécessaire (préciser en commentaire)

— F	Ph	oto	S	
-----	----	-----	---	--

Visa Armitec: Demaillet Marc	Visa EDF:
and the second s	