Santa Fe, *"2010 – Año del Bicentenario de la Revolución de Mayo"*, 22 de enero de 2010

Informe de Auditoría Nº **01/10**

Señor

Jefe del Departamento Auditoria

C.P.N. SERGIO CLAUDIO COLOMBINI

SU DESPACHO

En el marco de las tareas encomendadas oportunamente, se procedió a realizar un Control sobre el Consumo de Combustible y Rendimiento de las movilidades livianas y pesadas (solo camiones) pertenecientes a la Repartición y que se encuentran afectadas a la Jefatura de Zona II – San Cristobal.-

1.- OBJETO Y ALCANCE

Controlar el cumplimiento de la Resolución Nº 1492/03 en lo que refiere a: Punto Nro. 1, incisos a), c) y g); Punto Nro. 5, incisos a), b) y c); Punto Nro. 7, inciso c) (en éste último caso solo en lo que respecta a la obligación de llevar vales internos de combustible).-

El referido control consistió en calcular el consumo de cada una de las movilidades, cotejándolo con el rendimiento óptimo informado por la Sección Garage, dependiente de la Sub Dirección de Mantenimiento, sobre la base de la información remitida por la misma a este Departamento.-

Además de lo anteriormente expresado, se procedió a realizar un control de las Hojas de Libreta de Servicio pertenecientes a cada movilidad, como así también un control de asientos de movimientos diarios de combustible en las planillas respectivas.-

El período controlado comprende los meses de Julio a Diciembre de 2008.-

No se auditaron cambios ni agregados de aceite de motor y diferencial, líquidos de freno ni aceite hidráulico.-

2.- ACLARACIONES PREVIAS

Cabe aclarar que el rendimiento de consumo de combustible determinado para cada movilidad en planillas adjuntas, reflejarían un valor real, en tanto y en cuanto las cargas sean realizadas a tanque lleno tal como lo prevé la Reglamentación vigente en su Punto Nº 1 inciso c), de no ser así (carga incompleta) el valor promedio obtenido resultaría distorsionado.-

Es preciso destacar que de existir divergencias de registros, esta comisión auditora, adoptó como criterio de trabajo considerar como "válido" lo **asentado en los Vales de Cargas de Combustibles**, excepto en aquellos casos en los que del análisis de la Hoja de Libreta de Servicio o de la Planilla de Consumos Diario, haga presumir lo contrario, atendiendo a la razonabilidad de cada caso.-

3.- DOCUMENTACIÓN COMPULSADA

a) Hojas de Libreta de Servicios de cada movilidad remitidas por la Sección Garage (Expte. Nº 16103-0007270-3);

b) Documentación remitida mediante Expte. Nro. 16103-0007272-5 por la Jefatura de Zona II – San Cristobal, referente a movimientos diarios de combustibles, fotocopias de vales de carga y de las hojas de libretas de servicio;

c) Planilla enviada por la Sección Garage (obrantes en Expte. Nº 16101-0106861-7) en la que se informan promedios óptimos, dominio, característica, modelo, descripción del vehículo, tipo de combustible, etc.

4.- DESARROLLO DE TAREAS

Compulsada la información recibida, se confeccionaron hojas de cálculo que fueron completadas con los valores asentados en la Hoja de Libreta de Servicio de cada movilidad, calculando promedio de consumo entre cada carga de combustible, promedio mensual y promedio del período analizado.

A partir de los resultados obtenidos se elaboró una planilla (adjunta a fojas 6 bajo el título "ANEXO") en la que se consignan los siguientes datos: característica de la movilidad, chofer a cargo, promedio óptimo, promedio del período y diferencias numéricas y porcentuales entre estos dos últimos.

Se cotejaron los originales de las hojas de libreta de servicio remitidos por la Sección Garage con las copias enviadas por la Jefatura Zonal, comprobándose que estas últimas se condicen con su correspondiente original.-

Se detectaron Hojas de Libreta de Servicio en las cuales se deja asentado que se recibió combustible de "stock en Zona", sin mediar, entre la documentación compulsada por este Departamento de Auditoría, algún tipo de Vale Interno de Carga de Combustible, u otro documento que autorice o exponga los motivos de dicho movimiento. **Es de destacar que eventualmente existirían vales de cargas de combustible (asentados en la Hoja de libreta de Servicio) que no fueron remitidos por la Jefatura de Zona.**

Se advierten casos en que los rendimientos obtenidos entre dos cargas contiguas exceden sustancialmente el rendimiento óptimo, situación esta que podría obedecer a que no se concretó la carga a tanque lleno tal como lo prevé la normativa vigente. De ser así esta imposibilidad, debe quedar aclarada en la Hoja de Libreta de Servicio. Esta comisión auditora, por lo anteriormente expuesto, presume que no se habría efectuado la carga a tanque lleno.

Los promedios óptimos tomados en cuenta para la comparación son los que surgen de la Planilla remitida mediante Expte nº 16101-0106861-7.

En cuanto al rendimiento en los consumos logrados por cada movilidad en particular, es de destacar que se observan movilidades que superan al promedio óptimo. Las diferencias entre los promedios óptimos y los obtenidos se encuentran reflejadas en la planilla adjunta bajo el título de "ANEXO". De considerar razonable divergencias negativas que ronden un 10 % con respecto al rendimiento óptimo preestablecido, se observa una (1) movilidad que arroja un rendimiento menor:

- Movilidad característica 677, a cargo del chofer RANZANI RAUL, con un rendimiento por debajo del óptimo de – 18.05 %.-

Se observa también, que la movilidad características 441, se encontraba circulando sin que funcione su odómetro, y como consecuencia, se imposibilita determinar el rendimiento en el consumo de combustible, desconociéndose si media autorización escrita de la Superioridad para que esto suceda, tal como lo prevé la reglamentación vigente inciso b), Punto Nº 5, Res. Nº 1492/03 – dado que en la documentación remitida por la Jefatura de Zona no se aclara nada al respecto.

Con respecto a la movilidad 647, tal como puede observarse en la respectiva hoja de cálculo, en el período comprendido entre agosto/08 y el 11 de septiembre/08, no se pudo determinar al rendimiento entre cargas de combustible debido a que el odómetro no funcionaba, situación asentada en la respectiva Hoja de Libreta de Servicio.

No existe, entre la documentación recibida de la Jefatura de Zona, constancia alguna que justifique la **tenencia en stock de combustible en Zona** tal como lo prevé la reglamentación vigente en la hoja 7 inciso c).

CONCLUSIONES

Sin perjuicio de las observaciones específicas realizadas para cada movilidad, cabe observar genéricamente lo siguiente:

1) En las Hojas de Libreta de Servicio, en casos puntuales se omitió consignar números de vales y el motivo que imposibilitaría en caso de corresponder, la carga de combustible a tanque lleno.-
2) En la Hoja de Libreta de Servicio, si bien se encuentran asentadas las cargas de combustible en Zona, entre la documentación recibida por este Departamento de Auditoria, no existe documentación respaldatoria de las mismas.
3) Se observa, que la movilidad característica 677, a cargo del chofer RANZANI RAUL, registra un rendimiento promedio menor al considerado dentro de parámetros razonables en relación a lo informado como ideal por la Sección Garage, con un rendimiento por debajo del óptimo de – 18.05 %.-
4) En el período analizado, se detectaron movilidades que circularon con el odómetro fuera de funcionamiento. (Véase casos particulares en las respectivas observaciones de cada movilidad).
5) Existirían vales de cargas de combustible (asentados en la Hoja de libreta de Servicio) que no fueron remitidos por la Jefatura de Zona.

DEPARTAMENTO DE AUDITORIA