



مقرر الروبوتية

3D Printer

د.م. عبد المادر غزال







- 3D Printer: جهاز كهروميكانيكي يستخدم لبناء نماذج بالستيكية ثالثية الابعاد باستخدام الحاسب


- توجد عدة تقنيات في عملية الطباعة من أهمها

- > SLS: selective Laser sintering
- > SLA: Stereo Lithography Apparatus
- > DLP: digital Light Processing
- ➤ MSLA : Masked Stereolithography
- > FDM: Fused Deposition Modeling









































FDM



♦ تتكون الطابعة التي تعتمد هذه التقنية في بناء المجسمات البلاستيكية من العناصر التالية:













Cooling Fan







يقوم محرك السحب Extruder بسحب خيط البلاستيك Filament ودفعه الى رأس الصهر/الطباعة Hot End، في حين تقوم محركات كهربائية بتحريك رأس الصهر والقاعدة Plat بحيث يتم رسم الطبقة الأولى للمجسم، ثم تنخفض القاعدة (بمقدار ارتفاع طبقة واحدة) ليتم رسم الطبقة الثانية وتتكرر العملية حتى يتم الانتهاء من كامل المجسم

تقوم مراوح التبريد بضمان تماسك المواد المنصهرة عند خروجها من رأس الصهر












تتوفر أنواع مختلفة من طابعات FDM حسب آلية الحركة، ومن أهم هذه الأنواع:

- ➤ Delta FDM 3D printers
- > Cartesian 3D Printers
- ➤ Polar 3D Printers
- ➤ Robotic Arm 3D Printer





Delta FDM 3D printers



Dr A.K.Ghazal – Robotics – 2024/2025 12



Cartesian FDM 3D Printers




Number	Name		Number	Name
1	Above aluminum		8	Pint head
2	X axis motor		9	Y axis motor
3	3030R aluminum		10	Hotbed
4	Base		11	Hand screw nut
5	110V-220V Trasfer switch		12	3.5 inches touch screen
6	Power switch		13	polished rod
7	Filament tube		14	Screw

Dr A.K.Ghazal – Robotics – 2024/2025 13







_					
	Number	Name		Number	Name
	8	Pint head		15	Flange linear bearing
	9	Y axis motor	n	16	Coupling
	10	Hotbed		17	Filament holder
	11	Hand screw nut		18	Filament sensor
	12	3.5 inches touch screen		19	TITAN Extruder Module
	13	polished rod			
	14	Screw			

Dr A.K.Ghazal – Robotics – 2024/2025 1 14





S SOLIDWORKS



الله خطوات طباعة مجسم

1- الخطوة الأولى هي برسم المجسم المطلوب ضمن أحد تطبيقات الرسم ثلاثي الأبعاد، حيث تتوفر خيارات عديدة:

FreeCAD - Blender - MeshLab -

MeshMixer - SketchUp - SculptGL -

3DSlash - autocad solid works -

Tinkercad

Dr A.K.Ghazal – Robotics – 2024/2025 15

FDM



2- نقل التصميم الى برنامج Ultimaker Cura، حيث يقوم هذا البرنامج بتحديد مسار تحرك رأس الصهر في كل طبقة، بالاضافة الى ضبط اعدادات الطابعة من حرارة (رأس الصهر والقاعدة)، سرعة الطباعة،

Ultimaker Cura S5-ProBundle-Worksh... Ultimaker (1) 13 hours 35 minutes UMS5_0070 - Custom cooling fan 155.1 x 155.1 x 28.3 mm

نسبة تعبئة المجسم

بعد الضبط المناسب يتم ضغط الأمر Slice

ثم يتم تصدير ملف بامتداد STL.

والذي يتم نقله الى الطابعة عبر بطاقة ذاكرة

أو كبل USB

يعرض التطبيق زمن الطباعة ووزن البلاستيك المستخدم لطباعة المجسم






3- ضبط الارتفاع (Z-Offset)

تمتلك بعض الطابعات امكانية المعايرة الآلية لارتفاع رأس الصهر عن القاعدة، في حين يتم معايرة

الارتفاع يدويا لبقية الطابعات



17





4- في الخطوة الأخيرة يتم تركيب بكرة السلك البلاستيكية (.... -PLA - ABS) ثم بدء الطباعة


ويتعلق زمن الطباعة بحجم المجسم، ارتفاع الطبقة الواحدة، نسبة التعبئة، سرعة الطباعة



18


















21




















Infill Density

