IoT 프로젝트 보고서

# 비닐하우스 내부 온습도 측정 프로그램

2017. 12. 14 제출 4 조 - 안다영, 이혜연

#### 1. 프로젝트 소개 (서론)

- 1.1 비닐하우스 내부의 온습도를 측정 프로그램으로 농작물을 계절에 최대한 상관없이 키우기 위하여 사용하는 비닐하우스에 더욱 적합하게 사용할 수 있 다.
- 1.2 비닐하우스의 실내 적정한 온습도 알려준다.
  - 여름의 덥고 습한 정도와 겨울철의 춥고 건조한 정도를 LCD에 숫자로 정확하게 알려줌으로써 사용자가 실내 공기의 온도를 조정하여 더욱더 쾌적한 실내에서 농작물들이 상하지 않게 자라는 것을 도와준다.
- 1.3 실내의 적정한 온습도를 벗어날 시엔 경고를 준다.
  - 어느 정도의 온도와 습도가 기준을 벗어난 환경이 지속적으로 유지될 때엔 LED(RED)로 알려줌으로써 농작물의 피해를 최대한 덜어낼 수 있도록 한다.
- 1.4 일정 온도보다 온도가 높으면 팬을 돌려 온도를 낮춰준다
  - 비닐하우스의 온도가 일정 온도보다 높으면 DCMotor을 돌려 비닐하우스 내부의 온도를 낮추도록 도와준다.
- 1.5 농작물 보호를 위해 야생동물들이 일정거리 안으로 들어오면 경고음을 울린다.
  - 비닐하우스에 내부에 야생동물들이 들어와 농작물을 훼손시키지 못하도록 초음파 센서를 사용하여 일정 거리 안으로 들어오면 부저를 울려서 사용자에 게 알려준다.

- 1.6 비닐하우스 내부가 어두워지면 Led로 밝혀준다.
- 조도센서를 이용하여 비닐하우스의 내부가 지정한 밝기보다 어두워지면 Led(Yellow)를 켜주어 비닐하우스 내부를 밝혀준다.

#### 2. 프로젝트 아이디어, 코드 구성 등 (본론)

- 2.1 온습도 코드를 작성하여 LCD 센서에 전달 (안다영 코딩)
- LCD에 온도와 습도 값을 출력
- -초음파센서의 일정 거리 안으로 들어오면 부저 발생
- -조도센서를 사용하여 지정한 밝기보다 어두우면 LED(Yellow)를 동작
- -온도가 낮아지면 DCMotor를 사용하여 온도를 낮춰준다
- 2.2 적정 온습도를 벗어나면 LED센서로 경고 (이혜연 코딩)
- 적정 온습도일 때 GREEN LED를 동작시키고 그렇지 않으면 RED LED를 동작
- -초음파센서의 일정 거리 안으로 들어오면 부저 발생
- -조도센서를 사용하여 지정한 밝기보다 어두우면 LED(Yellow)를 동작
- -온도가 낮아지면 DCMotor를 사용하여 온도를 낮춰준다

#### 2.3 코드

```
#include <Humidity.h> // 습도센서 라이브러리를 사용하기 위한 헤더파일 추가 #include <Temperature.h> //온도센서 라이브러리를 사용하기 위한 헤더파일 추기 #include <Wire.h> //2C통신을 쉽게 하기 위한 Wire 객체 제공 #include <LiquidCrystal_12C.h> // LCD 라이브러리 사용을 위한 헤더 파일 추가 #include <UltraSonic3.h> // 초음파 센서 라이브러리 사용을 위한 헤더 파일 추기 #include <Buzzer.h> //- 부저 라이브러리 자용을 위한 헤더 파일 추기 #include <Light.h> // 조도센서 라이브러리 사용을 위한 헤더 파일 추가 #include<DCMotor.h>// DCMotor센서 라이브러리 사용을 위한 헤더 파일 추가
```

```
LiquidCrystal_I2C Icd(0x3F,2,1,0,4,5,6,7,3,P0SITIVE);
 #define TEMP_ADDR 72 // 온도센서의 주소 값 정의
 #define BUZ_PIN 11 //- 부저 연결 핀 선언
 #define DC_PIN1 7 //DC 핀 선언
 #define DC_PIN2 8 //DC 핀 선언
 Int HUM_PIN = 54: // 아두이노와 연결된 습도센서 핀 선언
 const int LED_R = 26; //- LED 연결 핀 번호 선언
 const int LED_G = 27: //- LED 연결 핀 번호 선언
 const int LED_Y = 28; //- LED 연결 핀 번호 선언
 int LCD_PIN = 39; //LCD 핀 선언
 int LIGHT_PIN = 57; //아두이노와 연결된 조도센서 핀 선언
 const int trigPin = 84; //초음파에서 아두이노
 const int echoPin = 83; //아두이노에서 초음파
 Buzzer buzzer; //- 센서 객체 선언
Humidity humidity; // 습도센서 제어 객체 변수 선언
Temperature temper; // Temperature 객체 선언
UltraSonic3 ultra; // 초음파 센서 객체 선언
DCMotor dcMotor; //DCMotor 액체 선언
float temp = 0.0; //temp변수 선언
void setup() {
 humidity.begin(HUM_PIN); // 습도센서 연결 핀 54번을 입력 모드 설정 초기화
 temper.<mark>begin(TEMP_ADDR)</mark>;
                          // 몬도센서 주소 전달 통신 시작
 buzzer.begin(BUZ_PIN); //- 부저 객체 초기화
 dcMotor.begin(DC_PIN1, DC_PIN2);
 ultra.begin(trigPin,echoPin); // begin()함수로 초음파센서 초기화 및 초음파 출력
                              //- LED 연결 핀 동작 모드 설정
 pinMode(LED_R, OUTPUT):
                             //- LED 연결 핀 동작 모드 설정
 pinMode(LED_G, OUTPUT);
  pinMode(LED_Y, OUTPUT);
                              //- LED 연결 핀 동작 모드 설정
 pinMode(LIGHT_PIN, INPUT): //조도(빛) 센서 연결 핀을 입력모드 설정
 Serial.begin(9600): //개발 PC 모니터에 측정된 습도 값 출력물 위한 Serial 포트 초기화
}
void loop() {
 Serial print("Humidity = "); //시리얼 모니터에 Humidity = 출력
 Serial print( humidity read() ); //측정된 습도 값을 읽어 모니터메 출력 (리턴값: 숫자)
 Serial.println(" %"); // 뒤메 추가로 "%" 출력
 Serial print("Temperature = "): //시리얼 모니터에 Temperature = 출력
 Serial.printin(temper.getTemperatureC()); // 섭씨몬도 출력
 Icd.clear(): //LCD 클리어
 Icd.begin(16,2); // LCD의 열과 햄 수를 설정합니다.
 Icd.print("Humidity: "); //LCD에 Humidity 출력
 Icd.print(humidity.read() ); //humidity 값 읽어오기
 Icd. set Cursor(0,1): //커서 위치 설정(두번째칸, 첫번째줄)
 Icd.print("Temprature: "); //LCD에 Temprature 출력
 Icd.print((temper.getTemperatureC())); //temperature 값 읽어오기
 temp = temper.getTemperatureC(): //temp값을 temper값과 동일하게 얻어온다
```

```
if(temp >= 25 ){ //몬도가 25도 보다 높으면
   digitalWrite(LED_R, HIGH): //LED(Red) On
   digitalWrite(LED_G, LOW); //LED(Green) Off
   digital₩rite(DC_PIN1, HIGH);//DCMotor ON(정방향)
 }else{ //아닐 시
   digital Write (LED_G, HIGH); //LED (Green) ON
   digitalWrite(LED_R, LOW); //LED(Red) Off
   digitalWrite(DC_PIN1, LOW)://DCMotor Off(점방향)
 }
 delay(1000); //1초 지연
 String tmp =""; // tmp 문자 초기화("" = 빈값)
 tmp += analogRead(LIGHT_PIN); // 측정된 조도(빛) 값 읽어 오기
 tmp += "Lux"; // 뒤에 Lux 단어 추가
 Serial printin(tmp); // 측정된 조도값(즉, tmp값) 모니터에 출력
 delay(1000); // 1초 동안 지연 후 다시 조도(빛) 값 측점 후 출력
 int light = D; //light 변수 선언
 light = analogRead(LIGHT_PIN): //아날로그 LIGHT_PIN으로부터 입력값을 light로 저장
 if(light < 300){ //조도센서 값이 300 미만일 경우
   digital Write (LED_Y, HIGH); //LED (Yellow) ON
 }else{//아닐 시
   digitalWrite(LED_Y, LOW); //LED(Yellow) Off
 int distance: //거리변수 선언
 if(ultra ReadDistanceCentimeter() <= 10){//거리 값이 10이하일 경무
   buzzer On()://부저 on
 }else{//아닐 시
   buzzer Off();//부저 off
 delay(1000)://1초 지연
}
```

#### 3 결론


3.1 <그림1>온습도 값 LCD 출력과 적정 온도면 GREEN LED ON



#### <그림2>적정 온도를 벗어나면 RED LED ON




#### <그림3> 지정한 밝기보다 어두울 시 Led ON



### <그림4> 지정한 밝기보다 밝으면 Led Off



<그림5>시리얼 모니터 온도, 습도, 밝기 값 출력



<동영상1>일정 거리 안으로 물체가 감지될 경우 부저 울림(첨부파일 참조)

<동영상2>일정 온도보다 높을 시 DCMotor 작동(첨부파일 참조)

### 4. 추가 작업

4.1

- -초음파 센서를 사용하여 야생동물들이 농작물을 훼손하지 못하게 일정거리 안으로 들어오면 부저를 울림
- -조도센서를 이용하여 비닐하우스 내부가 지정한 밝기보다 어두울 경우 Led(Yellow) ON
- -DCMotor를 이용하여 일정 온도보다 높으면 팬을 돌려 온도를 낮춰준다.

## 5. 출처 (반드시 표시)

- 1) 온습도 lcd출력 코드 = http://chandong83.blog.me/220875881378
- 2) led,조도센서, 초음파센서, 부저, DCMotor = http://cyber.ysu.ac.kr/index.jsp