

** Evaluación de Calidad Técnica Instalaciones GPON **


Mes evaluado	Junio
Pais	Guatemala
Gerencia	GT METRO
Orden de servicio	21266989
Área operativa	LOURDES
Contratista	
Tecnología	ADSL
Nombre Técnico	Jerson Alvarado
Nombre de Supervisor Técnico	Brayan Plateros

Fecha de Evaluación 14/06/2023

Área	POND.	Descripción	POND.	Respuesta	Puntos
		Ubicación del Tap RG-500 más cerca del cliente por distancia	4	Si	4
		Identificación de la red	4	Si	4
		Cable pasa por chapa	2	Si	2
TAD	25	Utilizo cincho ID e identifico	2	Si	2
TAP	25	Curvatura de reserva adecuada	4	Si	4
		Protectores de humedad	2	Si	2
		Torqueado en norma	3	Si	3
		Utilizo filtro pasa alto / ventana	2	Si	2
		Correcta elaboración de conector	2	Si	2
		Uso de abrazaderas de remate (aplica red aérea)*	4	Si	4
		Instalación de cable correcto (con mensajero/sin mensajero)	4	Si	4
		Uso de conector "nuevo", normado por Claro	4	Si	4
ACOMENTIDA EXTERNA	25	Utilizo remates y clip tipo S	3	Si	3
		Ausencia de rozamiento con otros elementos	3	Si	3
		Tensado de cables y uso de postes	3	No	0
		Acomentida sin empalmes	4	No	0
		CLIENTE PERMITE ACCESO			N/A
Área	POND.	Descripción	POND.	Respuesta	Puntos
		Se cambio el cableado	5	N/A	5
		Se utilizo el cable correcto	3	N/A	3
		Estetica en la instalación del cableado	1	N/A	1
		Se instalaron protectores contra picos (HR y CPE)	1	N/A	1
		poor motararon protoctores contra piece (int y or 2)	•		
		Torqueado de accesorios de distribucion	1	N/A	1
				N/A N/A	1
ACOMETIDA INTERNA	20	Torqueado de accesorios de distribucion	1	· ·	
ACOMETIDA INTERNA	30	Torqueado de accesorios de distribucion Uso adecuado de grapas Uso correcto de divisores de señal, aplica para más de un	1	N/A	1
ACOMETIDA INTERNA	30	Torqueado de accesorios de distribucion Uso adecuado de grapas Uso correcto de divisores de señal, aplica para más de un TV*	1 1 1	N/A N/A	1
ACOMETIDA INTERNA	30	Torqueado de accesorios de distribucion Uso adecuado de grapas Uso correcto de divisores de señal, aplica para más de un TV* Correcta aplicacion de conectores	1 1 1	N/A N/A N/A	1 1 1
ACOMETIDA INTERNA	30	Torqueado de accesorios de distribucion Uso adecuado de grapas Uso correcto de divisores de señal, aplica para más de un TV* Correcta aplicacion de conectores Conexión adecuada del STB Según OS se cumplio con la cantidad de televisores	1 1 1 1 5	N/A N/A N/A N/A	1 1 1 5
ACOMETIDA INTERNA	30	Torqueado de accesorios de distribucion Uso adecuado de grapas Uso correcto de divisores de señal, aplica para más de un TV* Correcta aplicacion de conectores Conexión adecuada del STB Según OS se cumplio con la cantidad de televisores instalados Según la orden de servicio se dejaron los equipos	1 1 1 1 5 3	N/A N/A N/A N/A N/A	1 1 1 5 3


01		
Observaciones:		73













** Evaluación de Vehículos y Uniformes (Cobre, ADSL, HFC)

Mes evaluado	Junio	Fecha	14/06/2023
Pais	Guatemala		
Gerencia	GT METRO		
Orden de servicio	21266989		
Área operativa	LOURDES		
Contratista			
Tecnología	ADSL		
Nombre Técnico	Jerson Alvarado		
Nombre de Supervisor Técnico	Brayan Plateros		

Uniforme	POND.	Resultado	Puntos
Camisa	10	N/A	10
Pantalón	10	Si	10
Botas Industriales	15	N/A	15
Gafete	15	N/A	15
Faja	5	N/A	5
Cinturón de seguridad para amarre a poste	10	Si	10
Chaleco preventivo	5	N/A	5
casco_de_proteccion	10	N/A	10
Guantes de cuero	5	N/A	5
Capa impermeable	5	N/A	5
Aspecto personal	10	N/A	10
TOTAL	100		100

Observaciónes:		

CERTIFICACIÓN	POND.	Resultado
Técnico Certificado Por Claro	Si	100

|--|



