Check

- 1. 错误类型:软错误、硬错误
- 由电磁干扰或者硬件故障所导致
- 软错误:很少损坏字位.是可修正的:
- 硬错误:会损坏字位而成为物理缺陷.从而造成数据错误的反复发生。
- 2. Failure(失效/故障): When a component is not living up to its specifications, a failure occurs
- Error(错误): The part of a component's state that can lead to a failure
- Fault(缺陷): The cause of an error. Types:偶发、间歇、持久
- 容错计算系统:出现一定限度的失效时,依然提供所需要的服务.
- "难于消除,只能掩盖(使之不影响系统的正常使用)"
- 容错能力:检错(发现,定位), 纠错
- 3.奇偶编码校验(Parity Check Code)

在被传送的n位代码上增加一位校验位P(Parity),将原数据和得到的奇(偶)校验位一起进行存取或传送。奇校验:使"1"的个数为奇数。偶校验:使"1"的个数为偶数。

4.码距:海明(Hamming)距离。两个等长码字之间对应位不同的个数相邻两个合法代码之间的不相同位数

5.编码纠错理论

任何一种编码是否具有检测能力或纠错能力,都与编码的最小距离有关。

纠错律论:L-1=D+C 且 D>=C 编码最小距离L,检测错误的位数D,纠正错误位数C,纠错能力恒小于或等于检测能力。

增大L.提高检错和纠错能力。

6. 应用

数据通信:奇偶校验(串行),CRC(网络) 硬盘:CRC 内存:ECC(错误检查和纠正)校验

- 7. 交叉奇偶校验(ECC) 数据块的横向和纵向都进行有奇偶校验位。
- 8.1位纠错 Hamming码校验码(校验位数)

设有k位数据,r位校验位。r位校验位有2 r 个组合。若用0表示无差错,则剩余2 r -1个值表示有差错, 并指出错在第几位。由于差错可能发生在k个数据位中或r个校验位中,因此有:2^r -1 >= r+k 校验位排列在2⁽ⁱ⁻¹⁾ (i =0,1,2,...)的位置上

9.