



## Prüfablauf:

SCHRITT 1

Den Transmitterprüfschlauch des Kalibrators am Transmitter anschließen.

schritt 2

Die Strommessbuchsen des Kalibrators am Transmitter anschließen.

SCHRITT

Den Druck/Vakuum-Wahlschalter in die entsprechende Stellung schalten.

SCHRITT
4

Das Entlüftungsventil und das Dosierventil schließen.

SCHRITT 5 Durch Drücken der Pumpentaste Druck oder Vakuum von der Pumpe anlegen. Sobald der benötigte Druck erreicht ist, die Taste loslassen.

schritt 6

Den Druck mit der Druck-Feineinstellung korrigieren.

SCHRITT 7

Den Referenzdruck und den aktuellen Ausgangswert des Transmitters an der Anzeige ablesen.

SCHRITT 8

An allen Prüfpunkten wiederholen. Wenn das gemessene mA-Signal an den Prüfpunkten innerhalb der Toleranz liegt, ist die Prüfung abgeschlossen. Wenn nicht, muss das Gerät eingestellt werden.

## TECHNIK-TIPPS

- Ungenaue Kalibriergeräte führen lediglich zu einer Verschlechterung des Betriebsverhaltens des Transmitters.
- Zur Erzielung bestmöglicher Ergebnisse empfehlen Hersteller die Verwendung präziser Kalibriergeräte bei stabilen Umgebungsbedingungen.
- Transmitter sollten im Labor in Betrieb genommen werden, sodass Sicherheitseinstellungen und der Schutz bei Federzuständen festgelegt werden können, bevor die Transmitterelektronik den Produktionsbedingungen ausgesetzt wird.

## Weitere Informationsmaterialien

Ausführlichere Informationen über dieses Anwendungsgebiet finden Sie in den folgenden Videos und Anwendungsberichten von Fluke.



Verwendung einer Druckwaage Druckkalibrator Fluke 719 mit Elektropumpe – Demo



Kalibrierung von Transmittern mit den Prozesskalibratoren der Fluke-Baureihe 750 mit Dokumentationsfunktion Kalibrierung von HART-Transmittern