

CATATAN REVISI SKRIPSI

Nama: M. DHIVAH AL'AMIN **NIM:** F1E221032 **Judul:** Pengembangan Sistem Pengujian dan Monitoring Komponen Elektronika Berbasis Mikrokontroler **Tanggal Review:** 4 Februari 2026

1. KESALAHAN PADA JUDUL (5 LOKASI)

Kata "PENGEMBANGAN" salah ketik menjadi "PEGEMBANGAN" (huruf 'N' hilang) di 5 halaman:

No	Halaman	Bagian	Konteks
1	i	Cover	Judul utama skripsi
2	v	Judul Dalam	Halaman judul kedua
3	vi	Pengesahan	"Skripsi dengan judul PEGEMBANGAN..."
4	vii	Riwayat Hidup	"...dengan judul PEGEMBANGAN SISTEM..."
5	viii	Prakata	"...mengangkat judul PEGEMBANGAN SISTEM..."

2. HALAMAN KOSONG (WAJIB DIISI)

Halaman	Bagian	Status
iii	RINGKASAN	Kosong, hanya ada judul "RINGKASAN"
iv	SUMMARY	Kosong, hanya ada judul "SUMMARY"

Kedua halaman ini wajib diisi sebelum sidang.

3. DAFTAR KESALAHAN KETIK (TERVERIFIKASI)

No	Hal	Bagian	Salah	Benar	Keterangan
1	viii	Prakata, poin 4	tuga akhir	tugas akhir	Huruf 's' hilang
2	vii	Riwayat Hidup	Ir.Abdul	Ir. Abdul	Kurang spasi setelah titik
3	2	BAB I, 1.3	Laboatorium	Laboratorium	Huruf 'r' hilang
4	4	BAB II, Tabel 1	Novle	Novel	Huruf terbalik
5	8	BAB II, 2.3.3	hybird	hybrid	Huruf 'i' dan 'r' terbalik
6	15	BAB II, 2.5.4	monitoiring	monitoring	Huruf 'i' berlebih
7	15	BAB II, 2.5.4	kompenen	komponen	Huruf 'o' jadi 'e'
8	x, 28	Daftar Isi & BAB III	Penelilitan	Penelitian	Huruf 't' berlebih (2 lokasi)
9	32	BAB III, 3.4.3	meberikan	memberikan	Huruf 'm' hilang
10	32	BAB III, 3.4.3	System	Sistem	Gunakan Bahasa Indonesia
11	32	BAB III, 3.4.4	penyusan	penyusunan	Huruf 'un' hilang
12	33	BAB III, daftar bahan	Batrei	Baterai	Huruf 'a' hilang, 'e' dan 'i' terbalik
13	xiii, 34, 35	Gambar 17, 18	Eletronic	Electronic	Huruf 'c' hilang (5 lokasi)

14	36	BAB III, 3.4.6	megatur	mengatur	Huruf 'n' hilang
15	36	BAB III, 3.4.6	pengriman	pengiriman	Huruf 'i' hilang
16	37	Tabel 11	Battrey	Battery	Huruf terbalik
17	37	Tabel 11	ank e	dan ke	Huruf 'd' hilang (4 lokasi)
18	xi, 38	Daftar Isi & BAB III	Sofware	Software	Huruf 't' hilang (2 lokasi)
19	38	BAB III, 3.4.7	serangkain	serangkaian	Huruf 'i' hilang
20	73-76	Tabel 16, 17, 18	demage	damage	Huruf salah (44 lokasi)
21	77	BAB IV, 4.3	ESP302	ESP32	Angka '0' berlebih

4. KESALAHAN "DASHBOARD" (3 LOKASI)

No	Halaman	Lokasi	Konteks
1	xiii	Daftar Gambar	"Blueprint Dasboard IoT"
2	7	Tabel 2	Kolom antarmuka "Dasboard"
3	39	Gambar 20	"Blueprint Dasboard IoT"

Perbaiki: **Dasboard** → **Dashboard**

5. PENOMORAN GAMBAR

A. Gambar dengan nomor duplikat (Gambar 4 muncul 3 kali):

No	Halaman	Caption Sekarang	Masalah
1	72	Gambar 4. Pengujian Kondisi Rusak	Nomor duplikat
2	74	Gambar 4. Pengujian Short Circuit	Nomor duplikat
3	76	Gambar 4, Pengujian Kondisi No Component	Nomor duplikat + gunakan titik (.) bukan koma (,)

B. Daftar Gambar tidak lengkap:

Di halaman xiii (Daftar Gambar), urutan langsung dari Gambar 34 ke Gambar 36:

- Gambar 34 → hal. 60 (Layout PCB)
- Gambar 35 → **TIDAK ADA di daftar** (padahal ada di hal. 63: Tampilan utama Website)
- Gambar 36 → hal. 63 (Tampilan Halaman Test Logs)

6. DAFTAR ISI TIDAK LENGKAP

Sub-bab berikut tidak tercantum di Daftar Isi (halaman xi):

Sub-bab	Judul	Halaman Sebenarnya
4.2.2	Pengujian Kapasitor	(sekitar hal. 67)
4.2.4	Pengujian Transistor	(sekitar hal. 71)

Daftar isi hanya menampilkan: 4.2.1 → 4.2.3 → 4.2.5 (melewati 4.2.2 dan 4.2.4)

7. DATA TIDAK KONSISTEN - KAPASITAS BATERAI

Halaman	Lokasi	Nilai yang Tertulis
---------	--------	---------------------

22	Tabel 6	1000 mAh
27	BAB II, 2.7	2000 mAh
57	BAB IV, Implementasi	1.800 mAh

Tentukan nilai yang benar berdasarkan baterai yang digunakan, lalu konsistenkan di seluruh dokumen.

8. KALIMAT DUPLIKAT

Kalimat berikut muncul dua kali dengan kata-kata identik:

"Perancangan sistem merupakan proses merancang atau memperbaiki sistem yang ada agar lebih efektif dan efisien dalam menjalankan tugasnya. Tahap ini mencakup penjelasan mengenai perancangan sistem yang dibuat serta objek yang diteliti oleh penulis."

Lokasi Pertama	Lokasi Kedua
Hal. 29, BAB III, 3.4.1	Hal. 31, BAB III, 3.4.3

Hapus salah satu atau ubah redaksinya.

9. FORMAT KUTIPAN "et al"

Format kutipan "et al" tanpa titik ditemukan di banyak tempat. Menurut standar penulisan ilmiah, format yang benar adalah **et al.** (dengan titik).

Contoh yang perlu diperbaiki:

Halaman	Salah	Benar
4	Anuar et al (2018)	Anuar et al. (2018)
5	Alfroukh et al (2021)	Alfroukh et al. (2021)
6	Kohli et al (2024)	Kohli et al. (2024)

7	Atmojo et al (2020)	Atmojo et al. (2020)
8	Aziz et al (2024)	Aziz et al. (2024)
8	Mahendra et al (2024)	Mahendra et al. (2024)
9	Widyatmika et al (2021)	Widyatmika et al. (2021)

Lakukan "Find & Replace" untuk memperbaiki semua sekaligus.

10. CHECKLIST REVISI

Halaman Awal (i - xiii):

- ☐ Perbaiki "PEGEMBANGAN" → "PENGEMBANGAN" (5 lokasi: hal. i, v, vi, vii, viii)
- ☐ Isi halaman RINGKASAN (hal. iii)
- ☐ Isi halaman SUMMARY (hal. iv)
- ☐ Perbaiki "tuga akhir" → "tugas akhir" (hal. viii)
- ☐ Tambahkan spasi "Ir. Abdul" (hal. vii)
- ☐ Perbaiki "Penelitan" → "Penelitian" di Daftar Isi (hal. x)
- ☐ Tambahkan 4.2.2 dan 4.2.4 di Daftar Isi (hal. xi)
- ☐ Perbaiki "Sofware" → "Software" di Daftar Isi (hal. xi)
- ☐ Tambahkan Gambar 35 di Daftar Gambar (hal. xiii)
- ☐ Perbaiki "Dashboard" → "Dashboard" di Daftar Gambar (hal. xiii)
- ☐ Perbaiki "Eletronic" → "Electronic" di Daftar Gambar (hal. xiii)

BAB I-II (hal. 1-27):

- ☐ Perbaiki "Laboatorium" → "Laboratorium" (hal. 2)
- ☐ Perbaiki "Novle" → "Novel" (hal. 4)
- ☐ Perbaiki "Dasboard" → "Dashboard" (hal. 7)
- ☐ Perbaiki "hybird" → "hybrid" (hal. 8)
- ☐ Perbaiki format "et al" → "et al." (banyak lokasi)
- ☐ Perbaiki "monitoiring" → "monitoring" (hal. 15)
- ☐ Perbaiki "kompenen" → "komponen" (hal. 15)

BAB III (hal. 28-56):

- ☐ Perbaiki "Penelitan" → "Penelitian" (hal. 28)
- ☐ Hapus kalimat duplikat (hal. 29 atau 31)

- [] Perbaiki "meberikan" → "memberikan" (hal. 32)
- [] Perbaiki "System" → "Sistem" (hal. 32)
- [] Perbaiki "penyusan" → "penyusunan" (hal. 32)
- [] Perbaiki "Batrei" → "Baterai" (hal. 33)
- [] Perbaiki "Eletronic" → "Electronic" (hal. 34, 35)
- [] Perbaiki "megatur" → "mengatur" (hal. 36)
- [] Perbaiki "pengriman" → "pengiriman" (hal. 36)
- [] Perbaiki "Battrey" → "Battery" (hal. 37)
- [] Perbaiki "ank e" → "dan ke" (hal. 37, 4 lokasi)
- [] Perbaiki "Sofware" → "Software" (hal. 38)
- [] Perbaiki "serangkain" → "serangkaian" (hal. 38)
- [] Perbaiki "Dashboard" → "Dashboard" (hal. 39)

BAB IV (hal. 57-77):

- [] Konsistenkan kapasitas baterai (hal. 57)
- [] Perbaiki penomoran Gambar 4 yang duplikat (hal. 72, 74, 76)
- [] Perbaiki "demage" → "damage" (hal. 73-76, 44 lokasi)
- [] Perbaiki "ESP302" → "ESP32" (hal. 77)

Konsistensi Keseluruhan:

- [] Konsistenkan kapasitas baterai di semua halaman (22, 27, 57)
- [] Periksa ulang penomoran gambar dari awal hingga akhir

11. PERTANYAAN UNTUK PERSIAPAN SIDANG

1. Kenapa error pengukuran induktor (14,01%) lebih tinggi dibanding resistor (1,27%)?
2. Bagaimana sistem membedakan komponen rusak dengan komponen yang tidak dikenali?
3. Kenapa menggunakan 2 mikrokontroler (Arduino Nano + ESP32-S3) daripada satu?
4. Apa penyebab 3 kegagalan pengiriman data dari 30 kali pengujian?
5. Bagaimana pengaruh resistansi internal induktor terhadap hasil pengukuran?

RINGKASAN TEMUAN

Kategori	Jumlah
Kesalahan judul "PEGEMBANGAN"	5 lokasi
Halaman kosong	2 halaman

Kesalahan ketik unik	21 jenis
Total kesalahan ketik	70+ lokasi
Penomoran gambar duplikat	3 gambar
Sub-bab hilang di daftar isi	2 sub-bab
Data tidak konsisten	1 (kapasitas baterai)
Kalimat duplikat	1 kalimat
Format kutipan salah	7+ kutipan

Catatan: Dokumen ini dibuat untuk membantu mahasiswa dalam proses revisi skripsi.

