


みたき透析室 重要指名手配

この警報にピンときたら対応！



【血圧計警報】 E09-

51

特徴

- ・体動などにより血圧が測定できなかった時、自動測定タイマーが勝手にOFFになります
- ・高頻度でインシデントを起こす原因になっている凶悪犯です

警報を見つけた方は
血圧を再測定後、
自動測定タイマーを

留意事項

忙しい時の警報はすぐその場を離れたくなりますが
警報を止めた場合必ず、**自分で最後まで対応するか
他スタッフに依頼してから離れてください**

タイマーOFFにより血圧測定されず
血圧低下に気づかなかった場合、最悪の事態を招き

ます

皆さんの協力が必要で す！！！！