
(a) Optimal GAIN shifts with S
S = 1.0
S = 2.2
S = 2.5
err mean (mm)
5
10
15
20
25
30
35
40
GAIN
(b) λ as stabilizer
S = 1.0
S = 2.2
S = 2.5
err mean (mm)
5
10
15
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30
DLS damping λ