



ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

(весь материал)

Лошкину А.А.
Тураровой Ю.Н.

В соответствии с ч. 3 ст. 8 Федерального закона от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» направляю на рассмотрение в пределах компетенции обращение, поступившее в адрес Правительства Челябинской области.

Автор: Овсяницкая Т.В.

Приложение: 15 л.

Срок исполнения до _____ 2025 г.

Ответ заявителю дать до _____ 2025 г.

Срок направления информации ответственному
исполнителю _____ 2025 г.

« _____ » _____ 2025 г.

Заместитель Губернатора
Челябинской области

А.М. Фалейчик

Вх.№ 1507-23-ПрЧО

от «24» января 2025 г.

Косарева А.Н., 263-44-83, oog_23@gov74.ru

капитализация;

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ	
ОГРН 1027403862210	
Управление по работе с обращениями граждан	
Вх. №	1507-23-14/00
№	0
20	07

Овсянникова

Тамара Васильевна

Овсянников Сергей

Васильевич

Овсянников Юрий

Васильевич

Овсянникова Тамара

Николаевна

Овсянников Василий

Константинович

г. Челябинск, Челябинской
области, российской Федерации
ул.ца Зинькова, дом 47А, кварти-
ра 40; 454080 индекс.

Зенкадию Андреевичу
Зюганову.

1. В квартире, где мы живём, большое нарушения не по нашей вине замки входных дверей сломаны, ушибах оторваны, краны на сантехнической воде сломаны, раковины сняты, счётчики воды стоят на металлопластиковых трубках, новые счётчики куплены давно, на улице Варненская, 13 вопрос о переустановке не решается; некая некая мне на ночь, наша семья из 9-ти человек находится в разных местах и на нечеловеческие условия;

дорогие окна сняты, новые не правильно установлены, рамы (5й этаж) стоят на 2-х балконах;

отопительные батареи тоже замес-
ны неизвестными людьми; венти-
лы на них засажены, не повернуть;
не один год зимой ходило в квартире,
на батарею в "вакной" край-венти. в-
сменили, он повернут к стене, засажен;
сама венти не пригодна к использованию
потомок преснул по вине слесаря
Чернык. Владимира Ивановича(?), он
увёл воздухопроводную трубу, выходящую
на крышу и заменил на короткую,
стена отошла от потолочной
панели от тяжёлых утюгов;
во вадном коридоре пробыта стена
в соседнюю квартиру, образова-
лась ниша - пустотелая, которая
выдабливается неизвестными
также людьми, выходит на кры-
шу и глубоко вниз;
в ней стоит электросеть

Итого в награждение после прошедшей
регистрации и камеральной проверки.

Обратный Транс Бре-на

01.03.1943 года

Командир с 01.03.1954 года,

инженер в сев. Бейте, Бортаново

после, Генеральный офицер, Г. Ф.,

инженер Генерал, с исполн. судеб.,

в наиб. количестве материалов на плате

и судеб. материалов за плате материалов.

с новыми переключателями - четырёх;
а на лестничной площадке к
счётчику электричества установлен
пять переключателей, а нашего
основного на этом щите нет,
всё в пыли, странно, счётчики разные;
на лестничной площадке на сте-
не сделана 2-я щита со счётчиками,
а на других этажах по одному;
на другой стороне, высоко установлен
ны большие ящики с сотнями про-
водов; внутри большого находится
"Чёрный" плоский чехол-мешок,
в которой чужие матерьялы - та-
визиончики, и не один, устанавлива-
ют свои клеммы; двери шкафов
выламывают и оставляют от-
крытыми по 1-му месяцу и по
2-му месяцу; в ЖЭК обращалась;
т.к. заземления нет; соседи на это не

реактируют.

4.

1. В туалетной комнате на трубе отопления снят вентиль перекрытия воды от потока к полу, который ставится на случай аварийной ситуации

2. Диаметры труб в ванной входящие от Ч.э. этажа разные; (труба отопления и водопроводная); в кухне провернуть трубы

3. Нет труб, выходящих на чердак в ванной комнате?

4. Все трубы отопления смонтированы близко к стене; вокруг них бачки отопления; батареи отопления учета неизвестные модели и не соответствуют по размеру (барачные бракованные); ^{высоко}установленные сами трубы не закреплены к стене и сожмутся, потому что нагрузка идёт сверху: (топливо)

если окрестная температура выше,
от батареи загорается пожево-
ники;

батарей навешивать прямо
на стену и в куче болтается;
труба отопления не закреплена
вообще; не прогреваются к
4-му этажу;

б. трубы - переходники вварены
точнее и не соответствуют
правильному циркулированию
горячей воды в системе;

7. вода идет техническая при ве-
пачении, после фрезера большой
осадок, после забитые насосы

8. горячая вода подается не
сразу, а идет по несколько ведер
холодной и теплой;

9. при склеивании воды из унитаза,
чрез забрасывается по трубе

к ванне; дорогой унитаз ссе-
ннее на старый;

10. счётчики вращаются (против ча-
совой стрелки) при закрывании кран-
ов; мой расходу воды завышен
при малейшей перемене;

какие счётчики покупать, ответа
нет ни у кого;

[все вернее и воднее кране;
новое снятие, поставившее "старое"
и так же на вернеех - букайте

отопление не соответствует
Снегу, при $t^{\circ} = 18^{\circ}\text{C}$ может сорвать,
я не могу предотвратить ава-
рию; мой все же нет;

12. трубы водопровода не соответ-
ствуют ф и морее задерживае не
дешевее, как и вернее к счёт-
чикам воды; [способствует его работе
не нарушая систему водоснабжения]

13. возможно в нашей стране сто-
ит возмещать ущерб.

11. Мне нужно "вакнуж" для
купания" с многочисленными
сварочными швами на че-
ще, расставлено и наливается, что
тоже неприятно; работники ЖЭК-3
могут знать какая бригада или
не одна переустановили трубы, крана
вакнуж, счётчики, унитаза (5,5 тыс. руб.),
"полюсники" - такая же цена; дорожные
переключатели на счётчиках воды,
батареи на износители; краны "бугай-
ти" на вертушки - игрушки с бампи-
ками, которые невозможно повер-
нуть стариками; под ванной стена
совсем лопнула не по моей вине,
накисла мной пелла; вместе смен-
тирования; стена имеет большие
трещины, включая потрескавшиеся швы,
переходящие в кухню и коридор; стена
в кухне имеет наклон, сильно лопну-
ла.

но не в результате перестановки
окошек фалсы. Ёе переделана отнес

серьёзная организация "ВЕКА";
Все ранее замеченные на старом и
новом, что они сделали в Урае
Окно. Там был Мастер "Виктор
Иванович", он проследил за ранее
и упором в зале; ещё тогда уже
был один человек покрыв-
шим и отов на 4 см. В "спальне"
поставили ранее "задом наперёд",
у меня в квартире установлен
"Урае-Окно" в 2011 году, а сейчас
проблемы внутри ранее 2012 год имел
стёрта дата; появилась органи-
зация "Итаюн" вместо "ВЕКА".
Подоконники и боковые замесы
на старые - дешёвые; всё в квар-
тире кажется ядовитым, ма-
леньким отходом и снару-
жи твердые ручки внутри; пол
на кровати и общие площади
заедают вся клетчатка, она
целостность растворяет для
всегдашнего кварца, крепко.

и его человек и для красоты (10.)
людей; человек не имеет разрыва
от связи с кристаллами.

Визуальные стелы в помещениях
на балконе шире, что по-
дёт "сердце" и может рухнуть
фермы кровли; сотни лет
кабелей, установленных без
Вашего разрешения, приводят к
смертельному состоянию лю-
дей, живущих в этом доме.
Стены имеют вентилируемость,
закрепленные молнии оставшиеся
местами обоев (в релюксах)
постоянные действия, направле-
ные на смерть населения МКЖ
чрезвычайно и для нас, т.к. люди
остаются одни на один с этими
проблемами, а мы не хотим
этого. — терять человека с бал-
коном опасно в этом управлении
сотнями домов и имеющим
академическое образование

Лоток в зале имеет наметоч-
 ное вздутие и обвалу.
 Электрическая часть квартиры
 полностью вероятно переделана
 и имеет примосе все ж в соседние
 квартиры во всех тех местах,
 особенно лок в квартиру №39
 выдвигается и на чердак и в кв.
 №36 и №35. Там же - доски от качи-
 ваются и снимаются краски
 гвозди выдвигаются неизвестны-
 ми людьми. Нужно сделать
 замере вертикальные трубы, выхо-
 дящих на крышу. В ванной стоит
 воздуховодная труба чёрного цвета,
 которая не способна по высоте
 на крыше вводить газовой сгу-
 щения, поступающей через
 и через унитаз и через воздухо-
 водное круглое отверстие; тогда
 самое на доме ул. Желая №47,
 где снять кирпичные воздуховоды
 на крыше с 2х кровель, оставаясь.

Коврик, держащий кухонное (12)
напольное покрытие имеет раско-
лы, как и вся стена; зашпакле-
ванные швы между старым отопи-
нием хотят вообще или не-
пользоваться для сильного пере-
менного воздействия. К
сильной трубе с кровлей приво-
дится металлическая труба,
усиливающая электрический
травматизм, не является зазем-
ленным домом (определяет эту
систему долевые образы
внизу над окнами первого
этажа (вокруг всего дома)
Электрический кабель, висящий
на стене кухни сарай
имеет тяжёлые перегрузки,
стена у окна рассверлена
так, что разрезается попо-
лочное покрытие; стена у окна
летящего проёма не имеет
оригинального проёма и закрывает
на кухне крышное и битое, зато

Аркти" беззастенчиво даю без кода¹⁵
ракетостроителя.

Работы в подвезде открываются
неизвестно кем на ночь звонят,
как и входы все двери; радиовещан-
ние в городе не оповещает четко
все необходимые распоряжения
для системы руководства ЖЖов
и "Ремтизаказника". почтовые ящи-
ки разгружены и вывешены
не поступают;

окраска квартиры была бело-
на не однократная сторона ак-
кумуляторы; входная дверь и
все находящиеся в ней, включая отнюдь
дорогостоящие вещи, замечены на
старше; когда я (ухожу) ухожу,
смазывают клеем дверные
прёмы, чтобы дверь не открыть
и остаться умирать на снегу.
Входная в подвезд дверь не имеет
специального котролирующего
устройства; люди, приобретаю-
щие брелки жот где, заходят

14.) "справлять" и уносить оставшееся
через "китайские двери", у кото-
рых можно быстро заметить
замки. В советское время мне еще
лишь все надежнее деревянные
двери с настоящим железом
иногда китайские, которые всегда
все Китайские ЖЖа с разной
резкой каждой без сучка.
Летом, я не могу остаться
совсем без входной двери, кото-
рая полностью неисправна.
Есть ли способы, направленные,
проверить полностью наружные
провода домов.

отверстия сливные в ван-
не и кухне поставлены
большие, иначе старые
забиты камнями, за ними
распределяется над ванной
в основном отверстие и
приходится менять
маршевую окантовку