



CLIENTE Industrias del Pacífico RUT 76.884.210-8 · Coronel	PROYECTO / RECINTO Planta Coronel VIC-COR-01 · Camino a Coronel 2450	LEVANTAMIENTO LEV-2026-0018 Visita de evaluación · Por sectores		
SUPERFICIE TOTAL 1.250 m²	SECTORES 3	FOTOGRAFÍAS 10	CONDICIÓN GENERAL Regular	MAYOR CRITICIDAD Alta

01 IDENTIFICACIÓN

Empresa	Industrias del Pacífico	Proyecto	Planta Coronel
RUT	76.884.210-8	Código interno	VIC-COR-01
Contacto empresa	María Soto · Jefa de mantención	Dirección	Camino a Coronel 2450, Coronel
Teléfono	+56 9 8765 2210	Contacto en terreno	Luis Rivas
Correo	msoto@pacifico.cl	Teléfono terreno	+56 9 4412 7780

02 VISITA

Fecha	19 de septiembre de 2026	Alcance	Por sectores
Hora de inicio	14:10	Planta operativa	Sí
Técnico	Carlos Núñez	Restricción de horario	Sí · producción después de las 18:00
Servicio	Sistemas epóxicos	Motivo	Evaluación de piso industrial para sistema epóxico

03 CONDICIONES DEL RECINTO

Superficie	Piso · Hormigón
Revestimiento existente	Sí · Epóxico · Desgastado
Uso	Producción, grúa horquilla
Exposición	Aceites, abrasión, impactos
Problemas generales	Fisuras Desgaste Aceite / grasa

El deterioro se concentra en producción y circulación de grúa horquilla.

04 HALLAZGOS POR SECTOR

Cada sector es una zona del recinto. La superficie total de la visita es 1.250 m²; aquí se desglosa por área.

SECTOR 01			
Área producción		REGULAR	CRITICIDAD ALTA
Superficie	500 m²	Exposición	Aceites, abrasión, impactos
Uso	Producción, grúa horquilla	Problemas	Fisuras, desgaste, aceite / grasa
Tráfico	Alto	Evidencia	F.03 – F.06 · Anexo fotográfico
Observación. Fisuras lineales y desgaste en zona de viraje.			
Recomendación de terreno. Evaluar reparación localizada y preparación mecánica.			
SECTOR 02			
Pasillo principal		MALO	CRITICIDAD MEDIA
Superficie	250 m²	Exposición	Abrasión, impactos
Uso	Grúa horquilla, transpaletas	Problemas	Juntas deterioradas, desprendimiento
Tráfico	Alto	Evidencia	F.07 – F.09 · Anexo fotográfico
Observación. Juntas abiertas y desprendimiento en huella de rueda.			
SECTOR 03			
Zona despacho		BUENO	CRITICIDAD BAJA
Superficie	500 m²	Exposición	Abrasión
Uso	Despacho, transpaletas	Problemas	Sin problemas registrados
Tráfico	Medio	Evidencia	F.10 · Anexo fotográfico
Observación. Superficie estable, sin hallazgos relevantes.			

05 CONCLUSIÓN

Se observa deterioro principalmente en áreas de producción.

Evaluar preparación del sustrato antes de definir sistema epóxico. El pasillo principal presenta juntas abiertas y desprendimiento en huella de rueda; la zona de despacho se mantiene estable.

Prioridad de intervención: 1) Área producción · 2) Pasillo principal · 3) Zona despacho (mantener).

06 CÓMO SE ARCHIVA

El PDF queda identificado para que la empresa ordene por carpeta, no por visita suelta:

Nivel	Cliente → Industrias del Pacífico
Nivel	Proyecto → Planta Coronel (un recinto puede tener varios levantamientos)

Archivo	LEV-2026-0018_Industrias-del-Pacifico_Planta-Coronel.pdf
Portada	Cliente, recinto, código, fecha y servicio, siempre visibles

07 EVIDENCIA FOTOGRÁFICA

Las fotos van juntas, al final. Cada hallazgo cita su código (F.03, F.07...). Aquí se ven agrandadas, agrupadas por recinto y por sector, con categoría y nota.

Código	Ubicación	Categoría	Nota
F.01 – F.02	Contexto del recinto	Vista general	Acceso y nave completa
F.03 – F.06	Sector 01 · Área producción	Vista general, fisura, contaminación, desgaste	Viraje, aceite y tráfico
F.07 – F.09	Sector 02 · Pasillo principal	Junta, desprendimiento, vista general	Huella de rueda
F.10	Sector 03 · Zona despacho	Vista general	Sin hallazgos

Contexto del recinto

F.01 – F.02

FOTOGRAFÍA

F.01

Acceso a planta

VISTA GENERAL

FOTOGRAFÍA

F.02

Nave completa

VISTA GENERAL

Sector 01 · Área producción

F.03 – F.06

FOTOGRAFÍA

F.03

Nave de producción, eje central

VISTA GENERAL

FOTOGRAFÍA

F.04

Fisura lineal junto a viraje

FISURA

FOTOGRAFÍA

F.05

Mancha de aceite en huella

CONTAMINACIÓN

FOTOGRAFÍA

F.06

Desgaste superficial por tráfico

DESGASTE

Sector 02 · Pasillo principal

F.07 – F.09

FOTOGRAFÍA

F.07

Junta abierta en pasillo

JUNTA

FOTOGRAFÍA

F.08

Huella de rueda, borde izquierdo

DESPRENDIMIENTO

FOTOGRAFÍA

F.09

Pasillo hacia despacho

VISTA GENERAL

Sector 03 · Zona despacho

F.10

FOTOGRAFÍA

F.10

Zona despacho, estado general

VISTA GENERAL

Este documento es una **propuesta de estructura** con datos de ejemplo. No reemplaza el informe generado desde la app. La versión real usará el logo VICAST, los datos del cliente y del proyecto, los sectores del levantamiento y las fotografías de evidencia. Superficies más fuertes para un mejor mañana · vicast.cl