



V1102SQ1B







Exceso material pieza: Aportar material con Spark Depo

Na	ame	Measured valueNon	ninal value	+ToI	-ToI	Desviación +/-	
$\overline{}$	FP1SQ1	2,0943	0,0000	1,5000	0,0000	2,0943	0,5943
	forme flanc de palier 1 / ZYX						

SOLO SE PUEDE LIMPIAR ALUMINIO







Faltas material pieza: SOLO SE PUEDE LIMPIAR ALUMINIO Exceso material pieza: NO TOCAR