


- 1) БО архив передачи заключений со стороны ЛНК
 - Создаем архив



- 2) Заполняем атрибуты:
 - Номер реестра
 - Лаборатория
 - Представитель лаборатории
 - Количество архивов
 - Нажимаем создать




- 3) Переходим во вкладку заключения
 - нажимаем добавить запись




4) Добавляем заключения

- (можно выделить сразу несколько реализована схема мульти выбора заключений)
- Примечание (выбираем только сформированные заключения)
- Примечание к заполнению заключений: не нужно в заключении проставлять статус подписания он так же может прийти отсюда из архива передачи заключений)
- Примечание (в эти заключения должны быть прикреплены подписанные ЛНК сканы заключения)




Добавленные заключения сразу группируются по принадлежности к сварным соединениям




5) После добавления всех заключений в архив


- Прожимаем атрибут статус подписания технадзором «подписано» и все заключения в реестре передачи будут с этим статусом
- Выбираем статус реестра «сформирован»
- Сохраняем запись, далее включается ПТО




- 6) БО архив передачи заключений со стороны ПТО
 - Переходим в БО архив передачи заключений, находим сформированный архив со статусом подписания «Подписано» это означает что ЛНК готовы к передачи этих заключений
 - Примечания «принято пто» не должно быть проставлен в табличном представлении это означает что этот реестр уже забрали



7) Переходим во вкладку заключения НК и переходим по ссылкам на заключения (если необходима перепроверка)



8) Попадаем на карточку заключения, сканированное подписанное ЛНК заключение находится во вкладке «файлы» тут мы можем скачать заключение или убедиться что ЛНК прикрепило файл



9) После всех проверок наличия заключения переходим во вкладку основная информация тут необходимо прожать статус «принято ПТО» и сохранить, все стыки участвующие в архиве передачи станут принято ПТО и в ЖНК и ЖСС

