

## Чеклист заполнения заключений


- 1) проверяем тк нк
  - А. Характер выполняемых работ




В. НТД на технологию контроля и оценку качества (значения берем свои это пример)




С. Области распространения



D. Во вкладке уровни качества и предельные значения контролируемых параметров указываем свои браковочные уровни в соответствии с уровнем качества



- 2) Персонал ЛНК
  - **А.** Настраиваем автоматизацию по прикреплению к заключениям (должно <u>быть</u> настроено до того как стыки будут поданы на контроль)



- 3) Оборудование ЛНК
  - А. Настраиваем автоматизацию по прикреплению к заключениям (должно <u>быть</u> настроено до того как стыки будут поданы на контроль)



Б. Проверяем соответствие типов

Набор ВИК- Первый в списке верхний

Источник ИИ

Детектор ЦРК

Ультразвуковые дефектоскопы


ПЭП

СОП

В. Проверяем полноту наполнения характеристик оборудования

## Порядок действий при заполнении заключений


1) Переходим в Журнал НК и ищем стыки со статусом подан на контроль



2) Переходим в стык и переходим на вкладку заключения нк



3) Здесь представлены все заключения по данному стыку, теперь переходим в карточку заключения нажав ЛКМ **единожды** на номер заключения, **где отмечено** 



- 4) Переходим к заполнению заключения
  - А) Выбираем ТК НК
  - Б) Выбираем дату

- В)Если заключка годная то сразу ставим статус годен
- Г) проверяем людей на заключении
- Д) нажимаем сохранить
- Е) проверяем Оборудование

Если Заключка с дефектами то переходим во вкладку участки контроля, и указываем дефекты на основанни выявленных дефектов и на основании тк нк, заполнение всех характеристик дефекта обязательно

После того как вся информация внесена и проверена в заключку переходим обратно в основную информацию и <u>нажимаем статус сформирован и сохранить</u>

После этого нажимаем крестик и переходим к другим заключкам на стыке

5) После того как все результаты нк внесены и все заключки сформированы переходим во вкладку основная информация ставим результат контроля стыка, Статус движения контроль произведен и нажимаем статус сформирован

